


## 재건축 재개발 현장 점검 적출사항 조치결과

- 점검 및 조치: 2018. 10.
- 위 치: 상계동90-23 (상계6구역 재개발 현장)
- 점검결과 적출사항: 플러그 미설치
- 조치결과: 플러그 설치완료
- 위치도




### ○ 지적사항 및 조치결과 사진대지


<p>적출사항 : 플러그 미설치</p>	<p>조치결과 : 플러그 설치</p>

## 재건축 재개발 현장 점검 적출사항 조치결과

- 점검 및 조치: 2018. 10.
- 위 치: 상계동91-35(상계6구역 재개발 현장)
- 점검결과 적출사항: 플러그 미설치
- 조치결과: 플러그 설치완료
- 위치도



- 지적사항 및 조치결과 사진대지



적출사항 : 플러그 미설치



조치결과 : 플러그 설치

## 재건축 재개발 현장 점검 적출사항 조치결과

- 점검 및 조치: 2018. 10.
- 위 치: 미아동3-121(미아동3-111재건축 현장)
- 점검결과 적출사항: 플러그 미설치
- 조치결과: 플러그 설치완료
- 위치도



### ○ 지적사항 및 조치결과 사진대지



적출사항 : 플러그 미설치

조치결과 : 플러그 설치

## 재건축 재개발 현장 점검 적출사항 조치결과

- 점검 및 조치: 2018. 10.
- 위 치: 미아동3-132(미아동3-111재건축 현장)
- 점검결과 적출사항: 플러그 미설치
- 조치결과: 플러그 설치완료
- 위치도



### ○ 지적사항 및 조치결과 사진대지

	
<p>적출사항 : 플러그 미설치</p>	<p>조치결과 : 플러그 설치</p>