

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조시/ 조치계획	미조치	비 고
1	항동2단지	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설	1	1	-	
		건설기계 및 양중작업	3	3	-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감	5	5	-	
		토목	1	1	-	
		전기/기계	7	7	-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
2	항동3단지	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감	5	5	-	
		토목	1	1	-	
		전기/기계	2	2	-	
		조경			-	
		품질 기타	3	3	-	
3	항동도시형3	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	10-361545803740		-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감	7	7	-	
		토목			-	
		전기/기계	3	3	-	
		조경			-	
		품질 기타	1	1	-	
4	항동4단지	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	

5	항동도시형1	건축마감	2	2	-
		토목	1	1	-
		전기/기계	1	1	-
		조경			-
		품질 기타	2	2	-
		작업자 위험방지			-
		가설 비계/동바리			-
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-
		가시설			-
		건설기계 및 양중작업			-
		안전 기타	1	1	-
		풍수해			-
		철근콘크리트			-
		건축마감	2	2	-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경			-
품질 기타	2	2	-		
6	항동도시형2	작업자 위험방지	1	1	-
		가설 비계/동바리			-
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-
		가시설			-
		건설기계 및 양중작업			-
		안전 기타			-
		풍수해			-
		철근콘크리트	1	1	-
		건축마감	1	1	-
		토목			-
		전기/기계	3	3	-
		조경	1	1	-
		품질 기타	1	1	-
7	항동초등학교	작업자 위험방지	2	2	-
		가설 비계/동바리	2	2	-
		가설전기 및 소방/위험물 관리	3	3	-
		가시설			-
		건설기계 및 양중작업	1	1	-
		안전 기타	4	4	-
		풍수해			-
		철근콘크리트			-
		건축마감	3	3	-
		토목			-
		전기/기계	1	1	-
		조경			-
		품질 기타			-

미흡현장 지정,
발점부과
설계개선사항 등
점검자 조치의견

- 지적사항 조치완료
- 경고,발점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음
- 설계개선사항
없음
- 우수사례
· 항동 3단지
지붕난간 설치상태 우수

2018. 12. 10.

보고자: 건축 3급 박보순 (인)

제11차 일반 및 중점관리지구 점검
현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/조치계획	미조치	비 고
1	마곡중앙광장	작업자 위험방지				
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리				
		가시설				
		건설기계 및 양중작업				
		안전 기타	1	1		
		풍수해				
		철근콘크리트	1	1		
		건축마감	1	1		
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타				
2	마곡9단지	작업자 위험방지	1	1		
		가설 비계/동바리	3	3		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	1	1		
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타	3	3		
		풍수해	2	2		
		철근콘크리트	6	6		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타	1	1		
3	고덕강일4	작업자 위험방지	5	5		
		가설 비계/동바리	4	4		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2		
		가시설	2	2		
		건설기계 및 양중작업	109061546389325			
		안전 기타				
		풍수해				
		철근콘크리트	7	7		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타	1	1		
4	고덕강일6	작업자 위험방지	1	1		
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리				
		가시설				
		건설기계 및 양중작업				
		안전 기타				
		풍수해				
		철근콘크리트	8	8		

		건축마감			
		토목			
		전기/기계			
		조경			
		품질 기타	2	2	
5	고덕강일7	작업자 위험방지	8	8	
		가설 비계/동바리	3	3	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4	
		가시설	2	2	
		건설기계 및 양중작업	1	1	
		안전 기타	1	1	
		풍수해			
		철근콘크리트	4	4	
		건축마감			
		토목			
		전기/기계			
		조경			
		품질 기타			
		6	고덕강일8	작업자 위험방지	4
가설 비계/동바리	2			2	
가설전기 및 소방/위험물 관리	4			4	
가시설	8			8	
건설기계 및 양중작업	4			4	
안전 기타					
풍수해	2			2	
철근콘크리트	1			1	
건축마감					
토목					
전기/기계					
조경					
품질 기타	3			3	

미흡현장 지정,
 벌점부과,
 설계개선사항,
 점검자 조치의견 등

- 지적사항 조치완료
- 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음.
- 설계개선 및 조치예정 사항

2018.11.

보고자 : 건축3급 박지영 (인)

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지직건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	신내동640	작업자 위험방지	2	2		총 13건
		가설 비계/동바리	1	1		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	3	3		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타	1	1		
		풍수해	-			
		철근콘크리트	-			
		건축마감	5	5		
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
품질 기타	-					
2	정릉 공공주택	작업자 위험방지	11	11		총 26건
		가설 비계/동바리	5	5		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	2	2		
		풍수해	-			
		철근콘크리트	6	6		
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
품질 기타	1	1				
3	마천 3,4BL	작업자 위험방지	4	4		총 12건
		가설 비계/동바리	1	1		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4		
		가시설	2	2		
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	-			
		풍수해	-			
		철근콘크리트	1	1		
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
품질 기타	-					
4	오류1동	작업자 위험방지	2	2		총 13건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	5	5		
		가시설	6	6		
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	-			
		풍수해	-			
		철근콘크리트	-			
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
품질 기타	-					
5	고덕강일 9단지	작업자 위험방지	2	2		총 10건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	2	2		
		안전 기타	4	4		
		풍수해	1	1		
		철근콘크리트	-			
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
품질 기타	-					

<p>미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견</p>	<p>* 신내동 640</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 골조공사 완료 및 마감공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설(안전시설물 등) 점검 실시 - 동절기 화재예방 유의사항 전달(가설시설물, 소화기 비치 등)
	<p>* 정릉공공주택</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 골조공사 및 터파기공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설(안전시설물, 작업자 통로, 개구부 등) 점검 실시 - 동절기 화재예방 유의사항 전달(가설시설물, 소화기 비치 등)
	<p>* 마전3,4BL 공동주택</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 지하층 기초 콘크리트 타설 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설(안전시설물, 작업자 통로 등) 점검 실시 - 동절기 화재예방 유의사항 전달(가설시설물, 소화기 비치 등)
	<p>* 오류1동 행복주택</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 터파기 및 가시설공사 진행중 - 가시설공사 및 안전시설물 등 안전관리상태 점검 실시 - 동절기 화재예방 유의사항 전달(가설시설물, 소화기 비치 등)
	<p>* 고덕강일 9단지</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 터파기 및 파일공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 및 건설기계장비 안전관리상태 점검 실시 - 동절기 화재예방 유의사항 전달(가설시설물, 소화기 비치 등)

2018. 12. 11.




보고자 : 전기 3급 이인성

(인)
박민환 박민환

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	시적건수	주치/ 조치계획	미조치	비고
1	고덕강일 11단지	작업자 위험방지	-			총 9건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	2	2		
		안전 기타	4	4		
		풍수해	1	1		
		철근콘크리트	-			
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
품질 기타	-					
2	고덕강일 14단지	작업자 위험방지	1	1		총 15건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	5	5		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	3	3		
		안전 기타	5	5		
		풍수해	1	1		
		철근콘크리트	-			
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
품질 기타	-					
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		* 고덕강일 11단지 - 현장 특이사항 없음, 터파기 및 파일공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 및 가설전기시설 점검 실시 - 동절기 화재예방 유의사항 전달(가설시설물, 소화기 비치 등) * 고덕강일 14단지 - 현장 특이사항 없음, 터파기 및 파일공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 및 가설전기시설 점검 실시 - 동절기 화재예방 유의사항 전달(가설시설물, 소화기 비치 등)				

2018. 12. 11.

보고자 : 전기 3급 이인성 
 전기 6급 차나은 
 박민준  박민준

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	신정도시개발사업	작업자 위험방지	1	1	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	6	6	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	7	7	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
2	위례3블럭	작업자 위험방지	5	5	-	
		가설 비계/동바리	4	4	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타	4	4	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	6	6	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
3	위례13블럭	작업자 위험방지	6	6	-	
		가설 비계/동바리	5	5	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	3	3	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	129851545023042		-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	3	3	-	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		【담당자 점검의견】 - 지적사항 조치완료 - 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발 없음 - 신정도시개발사업 : 도로포장 다짐도 관리 철저 요청. - 위례3블럭 : 철근배근 및 타설시 품질관리 철저. 동절기 화재대비 난방기구 관리 및 콘크리트 양생관리 철저. - 위례13블럭 : 작업자 통행로 확보 철저. 동절기 화재대비 난방기구 관리 및 콘크리트 양생관리 철저.				

2018. 12. 17.

보고자 : 기계 6급 백미향 (인)




현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	항동택지	작업자 위험방지	5		5	
		가설 비계/동바리	1		1	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2		2	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	4		4	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	2		2	
		건축마감			-	
		토목	2		2	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	1		1	
2	항동택지 조경	작업자 위험방지	2		2	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1		1	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	2		2	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	1		1	
		건축마감			-	
		토목	4		4	
		전기/기계			-	
		조경	2		2	
		품질 기타			-	
3	양재천우안도로	작업자 위험방지	1		1	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2		2	
		가시설	1		1	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	2		2	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	2		2	
4	마곡2공구	작업자 위험방지	1		1	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	1		1	
		안전 기타	6		6	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	

		건축마감			-
		토목	2		2
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타			-
6	마곡2공구 조경2차	작업자 위험방지	2		2
		가설 비계/동바리			-
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-
		가시설			-
		건설기계 및 양중작업			-
		안전 기타	1		1
		풍수해			-
		철근콘크리트			-
		건축마감			-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경	2		2
		품질 기타	2		2
		7	마곡3-1공구	작업자 위험방지	2
가설 비계/동바리					-
가설전기 및 소방/위험물 관리	6				6
가시설					-
건설기계 및 양중작업					-
안전 기타					-
풍수해					-
철근콘크리트					-
건축마감					-
토목					-
전기/기계					-
조경					-
품질 기타					-
8	마곡3-2공구			작업자 위험방지	1
		가설 비계/동바리	1		1
		가설전기 및 소방/위험물 관리	3		3
		가시설	2		2
		건설기계 및 양중작업	2		2
		안전 기타	2		2
		풍수해			-
		철근콘크리트			-
		건축마감			-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타			-
		9	마곡중앙공원	작업자 위험방지	
가설 비계/동바리					-
가설전기 및 소방/위험물 관리					-
가시설					-
건설기계 및 양중작업					-
안전 기타	1				1
풍수해					-
철근콘크리트					-
건축마감					-
토목	5				5

	전기/기계			-
	조경	6		6
	품질 기타	1		1
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	<p>【담당자 점검의견】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항 조치완료 - 경고, 별점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음 <p>항동택지 : 작업구간 산재, 건설기계 관리 철저</p> <p>마곡2공구, 마곡3-1공구 : 보도공사 중 보행안전 확보.</p> <p>마곡3-2공구 : 작업구간 추락사고 유의</p> <p>마곡중앙공원 : 잔손보기 시 기계 전기 등 가설전기 관리 철저</p>			

2018.12.14.

보고자: 토목 5급 서봉식 

현장 점검 결과 보고서


연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	위례조경	작업자 위험방지	2	2	0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업			0	
		안전 기타	4	4	0	
		풍수해			0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목			0	
		전기/기계			0	
		조경	5	5	0	
		품질 기타			0	
		2	고덕강일	작업자 위험방지	1	1
가설 비계/동바리					0	
가설전기 및 소방/위험물 관리	1			1	0	
가시설					0	
건설기계 및 양중작업	1			1	0	
안전 기타	2			2	0	
풍수해	2			2	0	
철근콘크리트					0	
건축마감					0	
토목	4			4	0	
전기/기계					0	
조경					0	
품질 기타	1			1	0	
3	위례택지			작업자 위험방지	2	2
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	3	3	0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업			0	
		안전 기타			0	
		풍수해			0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목	2	2	0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타			0	
		4	동남로 가로조성	작업자 위험방지		
가설 비계/동바리					0	
가설전기 및 소방/위험물 관리	3			3	0	
가시설					0	
건설기계 및 양중작업	1			1	0	
안전 기타	3			3	0	
풍수해					0	
철근콘크리트					0	
건축마감					0	
토목					0	
전기/기계					0	
조경					0	
품질 기타	1			1	0	

5	장지동길	작업자 위험방지	3	3	0
		가설 비계/동바리			0
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4	0
		가시설	2	2	0
		건설기계 및 양중작업	2	2	0
		안전 기타	1	1	0
		풍수해	2	2	0
		철근콘크리트			0
		건축마감			0
		토목	1	1	0
		전기/기계			0
		조경			0
		품질 기타			0
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		■ 위례조경 - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 수변공원 남측 보강토 용벽 작업 중 - 동절기 대비 화재 예방관리 점검			
		■ 고덕강일지구 - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 1,2,3지구 토공작업 및 우수박스 설치 진행중 - 3지구 외부 토사반출 작업 완료			
		■ 위례택지 - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 토공작업 및 상수, 우수, 오수 등 관로공사 진행 중 - 동절기 대비 화재 예방관리 점검			
		■ 동남로 가로조성 - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 북측 웨일리아파트측 관로 및 녹지조성 작업 중 - 동절기 대비 화재 예방관리 점검			
		■ 장지동길 도로개설 - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 시점부, 종점부 양측 강관추진(상부) 공사 진행중 - 동절기 대비 화재 예방관리 점검			

2018. 12. 04.

보고자 : 토목3급

도영석



확인자 : 재난안전부장 박보순

