

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	항동2단지	작업자 위험방지		-	-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설		-	-	
		건설기계 및 양중작업		-	-	
		안전 기타	6	6	-	
		풍수해		-	-	
		철근콘크리트		-	-	
		건축마감	4	4	-	
		토목		-	-	
		전기/기계		-	-	
		조경		-	-	
		품질 기타	2	2	-	
		2	항동4단지	작업자 위험방지	1	1
가설 비계/동바리				-	-	
가설전기 및 소방/위험물 관리	1			1	-	
가시설				-	-	
건설기계 및 양중작업	1			1	-	
안전 기타	1			1	-	
풍수해				-	-	
철근콘크리트	2			2	-	
건축마감	6			6	-	
토목				-	-	
전기/기계				-	-	
조경				-	-	
품질 기타	2			2	-	
3	항동초등학교			작업자 위험방지	3	3
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	7	7	-	
		가시설		-	-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타	104361549534550 5	5	-	
		풍수해		-	-	
		철근콘크리트		-	-	
		건축마감	4	4	-	
		토목		-	-	
		전기/기계		-	-	
		조경		-	-	
		품질 기타	1	1	-	
		미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		- 지적사항 조치완료 - 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음 - 설계개선사항 : 없음 - 우수 사례 : 없음		

2019. 2. 7.

보고자: 건축 3급 박보순

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	오류1동	작업자 위험방지	1	1	-	
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4	-	
		가시설		-	-	
		건설기계 및 양중작업		-	-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해		-	-	
		철근콘크리트	2	2	-	
		건축마감		-	-	
		토목	2	2	-	
		전기/기계		-	-	
		조경		-	-	
		품질 기타		-	-	
2	정릉	작업자 위험방지	1	1	-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4	-	
		가시설	1	1	-	
		건설기계 및 양중작업		-	-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해		-	-	
		철근콘크리트	4	4	-	
		건축마감		-	-	
		토목		-	-	
		전기/기계		-	-	
		조경		-	-	
		품질 기타	2	2	-	
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		- 지적사항 조치완료 - 경고, 별점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음 104361549934408 - 설계개선사항 : 없음 - 우 수 사 례 : 오류1동 지하굴착부분 소변기 설치 양호				

2019. 2. 12.

보 고 자 : 건축 3급 박보순

제1차 일반 및 중점관리지구 점검
현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/조치계획	미조치	비 고
1	마곡중앙광장	작업자 위험방지				
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설				
		건설기계 및 양중작업				
		안전 기타				
		풍수해				
		철근콘크리트				
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타				
2	마곡9단지	작업자 위험방지	5	5		
		가설 비계/동바리	3	3		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	6	6		
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타	2	2		
		풍수해				
		철근콘크리트	11	11		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타				
3	고덕강일4	작업자 위험방지	3	3		
		가설 비계/동바리	6	6		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2		
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	105061550455636 1	1		
		안전 기타				
		풍수해				
		철근콘크리트	10	10		
		건축마감	2	2		
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타				
4	고덕강일6	작업자 위험방지	2	2		
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설				
		건설기계 및 양중작업				
		안전 기타				
		풍수해				
철근콘크리트	5	5				

		건축마감			
		토목			
		전기/기계			
		조경			
		품질 기타			
5	고덕강일7	작업자 위험방지	1	1	
		가설 비계/동바리	1	1	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	
		가시설			
		건설기계 및 양중작업			
		안전 기타			
		풍수해			
		철근콘크리트	8	8	
		건축마감			
		토목			
		전기/기계			
		조경			
		품질 기타			
		6	고덕강일8	작업자 위험방지	7
가설 비계/동바리	7			7	
가설전기 및 소방/위험물 관리	8			8	
가시설					
건설기계 및 양중작업	1			1	
안전 기타	2			2	
풍수해					
철근콘크리트	7			7	
건축마감					
토목					
전기/기계					
조경					
품질 기타	5			5	
미흡현장 지정, 벌점부과, 설계개선사항, 점검자 조치의견 등				<p>○ 지적사항 조치완료</p> <p>○ 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음.</p> <p style="text-align: center;">2019. 01.</p> <p style="text-align: right;">보고자 : 건축3급 박지영 (인)</p>	

	품질 기타	2	2	
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	* 고덕강일 9단지	<ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 터파기 및 파일공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 점검 실시 - 동절기 유의사항 전달(화재, 폭설, 결빙 등) 		
	* 고덕강일 11단지	<ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 터파기 및 저류조 기초콘크리트 타설 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 점검 실시 - 동절기 유의사항 전달(화재, 폭설, 결빙 등) 		
	* 고덕강일 14단지	<ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 터파기 및 파일공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 점검 실시 - 동절기 유의사항 전달(화재, 폭설, 결빙 등) 		
	* 신내640	<ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 골조공사 완료 및 마감공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설(안전시설물 등) 점검 실시 - 동절기 안전 유의사항 전달(화재, 폭설, 결빙 등) 		
	* 마천3,4BL 공동주택	<ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 지하층 및 1층 기초 콘크리트 타설 진행중 - 화재방지 예방시설 및 작업자 통로 점검 실시 - 동절기 안전 유의사항 전달(화재, 폭설, 결빙 등) 		

2019. 2. 20.

보고자: 전기 6급 차나은 

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	고덕강일 9단지	작업자 위험방지	3	3		총 5건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	-			
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	2	2		
		풍수해	-			
		철근콘크리트	-			
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
2	고덕강일 11단지	작업자 위험방지	-			총 10건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	1	1		
		건설기계 및 양중작업	2	2		
		안전 기타	1	1		
		풍수해	-			
		철근콘크리트	-			
		건축마감	2	2		
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
2	고덕강일 14단지	작업자 위험방지	1	1		총 13건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	2	2		
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타	4	4		
		풍수해	-			
		철근콘크리트	-			
		건축마감	-			
		토목	1	1		
		전기/기계	-			
		조경	-			
2	신내 640	작업자 위험방지	1	1		총 11건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	5	5		
		풍수해	-			
		철근콘크리트	1	1		
		건축마감	3	3		
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
2	마천 3,4BL	작업자 위험방지	2	2		총 13건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	2	2		
		풍수해	-			
		철근콘크리트	4	4		
		건축마감	1	1		
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	신정도시개발사업	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	2	2	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
2	위례3블럭	작업자 위험방지	3	3	-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	5	5	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	1	1	-	
3	위례5블럭	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	3	3	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	3	3	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	129851550729627		-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	

4	위례13블럭	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	5	5	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	5	5	-	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		【담당자 점검의견】 - 지적사항 조치완료 - 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발 없음 - 신정도시개발사업 : 준공대비 마무리 철저 요청. - 위례3블럭 : 철근배근 및 타설시 품질관리 철저 요청. - 위례5블럭 : 위험물관리 철저 및 안전시설 설치 요청. - 위례13블럭 : 철근배근 및 타설시 품질관리 철저 요청.				

2019. 02.

보고자 : 기계 5급 백미향 (인)

현장 점검 결과 보고서


연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	위례조경	작업자 위험방지			0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업			0	
		안전 기타			0	
		풍수해			0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목			0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타			0	
2	고덕강일	작업자 위험방지	2	2	0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업	2	2	0	
		안전 기타	3	3	0	
		풍수해	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목	2	2	0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타			0	
3	위례택지	작업자 위험방지	3	3	0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업	1	1	0	
		안전 기타	5	5	0	
		풍수해			0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목	5	5	0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타	1	1	0	
4	문적역 연결통로	작업자 위험방지			0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업			0	
		안전 기타	4	4	0	
		풍수해			0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목			0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타			0	

5	동남로 가로조성	작업자 위험방지			0
		가설 비계/동바리			0
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	0
		가시설			0
		건설기계 및 양중작업			0
		안전 기타	2	2	0
		풍수해			0
		철근콘크리트			0
		건축마감			0
		토목			0
		전기/기계			0
		조경			0
		품질 기타			0
		6	장지동길	작업자 위험방지	3
가설 비계/동바리					0
가설전기 및 소방/위험물 관리	1			1	0
가시설					0
건설기계 및 양중작업					0
안전 기타	1			1	0
풍수해	1			1	0
철근콘크리트					0
건축마감					0
토목	7			7	0
전기/기계					0
조경					0
품질 기타					0
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	<ul style="list-style-type: none"> ■ 위례조경 <ul style="list-style-type: none"> - 동절기 식재중지로 공사중지 중 ■ 고덕강일지구 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 1,2,3지구 토공작업 및 우수박스 설치 진행중 - 1지구 부지정지 토공작업중 ■ 위례택지 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 토공작업 및 우수, 오수 등 관로공사 진행 중 - 장치천 돌쌓기 작업 진행중 ■ 문정역 연결통로 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 공사초기 웬스설치 등 작업준비 중 ■ 동남로 가로조성 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 북측 웨밀리아파트측 도로포장작업 준비 중 ■ 장지동길 도로개설 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 시점부, 종점부 양측 강관추진(상부) 공사 진행중 				

2019. 02. 18.

보고자 : 토목3급

도영석



확인자 : 재난안전부장

박보순



현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	항동택지	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	5	5	-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	5	5	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
2	항동택지 조경	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
3	마곡3-1공구	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	3	3	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
4	마곡3-2공구	작업자 위험방지	1	1	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	

		건축마감			-		
		토목	1	1	-		
		전기/기계			-		
		조경			-		
		품질 기타			-		
5	양재천우안도로	작업자 위험방지	1	1	-		
		가설 비계/동바리			-		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4	-		
		가시설	3	3	-		
		건설기계 및 양중작업	1	1	-		
		안전 기타	1	1	-		
		풍수해			-		
		철근콘크리트			-		
		건축마감			-		
		토목	1	1	-		
		전기/기계			-		
		조경			-		
		품질 기타			-		
		미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	<p>【담당자 점검의견】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항 조치완료 - 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음 <p>항동택지 : 작업구간 산재, 건설기계 관리 철저</p> <p>마곡3-1공구 : 보도공사 중 보행안전 확보.</p> <p>마곡3-2공구 : 작업구간 추락사고 유의</p> <p>마곡중앙공원 : 잔손보기 시 기계 전기 등 가설전기 관리 철저</p>				

2019. 2. 22.

보고자: 토목 5급 서봉석 