

위치	경간	구분	세부위치	도면 번호	연번	적출 년월	결함종류	결함규모						보수내역			결함부 사진	외관조사망도	비고	보수주체
상부구조	S26	교면포장	포장	026	2	2018	들뜸(보수부)	1.7	0.7	10.0	1.19	m <sup>2</sup>	1				<a href="#">사진W01.본선W01.교면포장W26W02.JPG</a>		재결함	하자
상부구조	S26	교면포장	포장	026	3	2018	망상균열(보수부)	0.5	0.6	0.1	0.30	m <sup>2</sup>	1				<a href="#">사진W01.본선W01.교면포장W26W03.JPG</a>		재결함	하자

위치	경간	구분	세부위치	도면	연번	직출	결함종류	결함규모					보수내역	결함부 사진	외관조사망도	비고	누수위치	-	보수주체
								1.0	0.2		0.20	m'							
상부구조	S6	바닥판 하면	연결부	006	15	2017	누수/백태	1.0	0.2		0.20	m'	1			기존	바닥판간	좌측 캔틸레버	하자
상부구조	S6	바닥판 하면	바닥판 하면	006	16	2017	누수		0.2		0.20	m	1			기존	바닥판간	G3-G4	하자
상부구조	S8	바닥판 하면	바닥판 하면	008	14	2017	누수		1.2		1.20	m	1			기존	바닥판간	G1-G2	하자
상부구조	S9	바닥판 하면	바닥판 하면	009	1	2018	누수		0.5		0.50	m	1	<a href="#">사진w01_본선w02_바닥판하면w09w01.JPG</a>		신규	바닥판간	G3-G4	하자
상부구조	S10	바닥판 하면	바닥판 하면	010	4	2018	백태	0.1	0.3		0.03	m'	1			신규		좌측 캔틸레버	하자
상부구조	S10	바닥판 하면	바닥판 하면	010	8	2018	백태	1.0	0.2		0.20	m'	1			신규		G1-G2	하자
상부구조	S10	바닥판 하면	바닥판 하면	010	10	2018	백태	1.0	0.2		0.20	m'	1			신규		G2-G3	하자
상부구조	S10	바닥판 하면	바닥판 하면	010	14	2018	백태	0.2	0.1		0.04	m'	2			신규		G3-G4	하자
상부구조	S11	바닥판 하면	바닥판 하면	011	4	2018	백태	5.0	0.2		1.00	m'	1			신규		G1-G2	하자
상부구조	S12	바닥판 하면	연결부	012	3	2018	누수/백태	1.5	0.2		0.30	m'	1			신규	바닥판간	우측 캔틸레버	하자
상부구조	S12	바닥판 하면	바닥판 하면	012	4	2018	백태	0.5	0.5		0.25	m'	1			신규		우측 캔틸레버	하자
상부구조	S12	바닥판 하면	바닥판 하면	012	5	2018	백태	4.2	0.2		0.84	m'	1			신규		G2-G3	하자
상부구조	S12	바닥판 하면	바닥판 하면	012	6	2018	백태	0.1	1.5		0.15	m'	1			신규		G3-G4	하자
상부구조	S12	바닥판 하면	바닥판 하면	012	7	2018	백태	2.5	0.1		0.25	m'	1			신규		우측 캔틸레버	하자
상부구조	S12	바닥판 하면	바닥판 하면	012	8	2018	백태	0.2	1.0		0.40	m'	2			신규		우측 캔틸레버	하자
상부구조	S12	바닥판 하면	바닥판 하면	012	10	2018	누수/백태	0.2	2.5		0.50	m'	1			신규	바닥판간	G3-G4	하자
상부구조	S12	바닥판 하면	바닥판 하면	012	11	2018	누수		0.2		0.20	m	1			신규	바닥판간	G1-G2	하자
상부구조	S13	바닥판 하면	바닥판 하면	013	5	2018	누수		3.0		6.00	m	2	<a href="#">사진w01_본선w02_바닥판하면w13w05.jpg</a>		신규	바닥판간	G1-G3	하자
상부구조	S13	바닥판 하면	바닥판 하면	013	6	2018	백태	0.3	0.3		0.09	m'	1			신규		G3-G4	하자
상부구조	S13	바닥판 하면	바닥판 하면	013	7	2018	누수		1.2		1.20	m	1			신규	신축이음	G1-G2	하자
상부구조	S13	바닥판 하면	바닥판 하면	013	8	2018	누수		0.5		0.50	m	1			신규	신축이음	G1-G2	하자
상부구조	S13	바닥판 하면	바닥판 하면	013	10	2017	누수		3.0		3.00	m	1			기존	바닥판간	G3-G4	하자
상부구조	S16	바닥판 하면	바닥판 하면	016	3	2018	백태	0.5	0.1		0.05	m'	1			신규		우측 캔틸레버	하자
상부구조	S23	바닥판 하면	연결부	023	4	2018	누수		0.2		0.20	m	1	<a href="#">사진w01_본선w02_바닥판하면w23w04.jpg</a>		신규	바닥판간	좌측 캔틸레버	하자
상부구조	S23	바닥판 하면	바닥판 하면	023	7	2018	폐공미흡/누수	0.2	0.2		0.04	m'	1	<a href="#">사진w01_본선w02_바닥판하면w23w07.JPG</a>		신규	폐공미흡	G2-G3	하자
상부구조	S23	바닥판 하면	연결부	023	8	2018	누수		0.1		0.10	m	1			신규	바닥판간	우측 캔틸레버	하자
상부구조	S26	바닥판 하면	신축이음	026	1	2018	신축이음부 누수		0.7		0.70	m	1	<a href="#">사진w01_본선w02_바닥판하면w26w01.JPG</a>		신규	신축이음	신축이음	하자
상부구조	S28	바닥판 하면	신축이음	028	1	2018	신축이음부 누수		0.4		0.40	m	1			신규	신축이음	신축이음	하자
상부구조	S28	바닥판 하면	신축이음	028	2	2018	신축이음부 누수		0.3		0.30	m	1			신규	신축이음	신축이음	하자
상부구조	S29	바닥판 하면	바닥판 하면	029	1	2018	망상균열	1.5	1.0	0.2	1.50	m'	1	<a href="#">사진w01_본선w02_바닥판하면w29w01.JPG</a>		신규			하자

위치	교각	구분	세부위치	도면번호	연번	직출연월	결함종류	결함규모					보수내역	결함부 사진	외관조사망도	비고	-	보수주체
								길이	폭	높이	면적	단면적						
하부구조	P7	교대 및 교각	교량받침	008	2	2018	받침부식				1.00	ea	1		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W08W02.JPG</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P14	교대 및 교각	교량받침	015	3	2018	받침부식				1.00	ea	1		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W15W03.jpg</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P15	교대 및 교각	교량받침	016	4	2018	받침부식				1.00	ea	1		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W16W04.jpg</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P16	교대 및 교각	교량받침	017	1	2018	슬플레이트부식	0.1	0.1		0.02	m²	2		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W17W01.jpg</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P22	교대 및 교각	교량받침	023	1	2018	슬플레이트부식	0.1	1.0		0.10	m²	1		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W23W01.jpg</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P23	교대 및 교각	교량받침	024	1	2018	슬플레이트부식	0.1	0.5		0.05	m²	1			신규	교량받침	하자
하부구조	P23	교대 및 교각	교량받침	024	2	2018	슬플레이트부식	0.1	1.5		0.15	m²	1		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W24W02.jpg</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P23	교대 및 교각	교량받침	024	3	2018	슬플레이트부식	0.1	0.2		0.02	m²	1		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W24W03.jpg</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P23	교대 및 교각	교량받침	024	5	2018	슬플레이트부식	0.1	0.3		0.03	m²	1		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W24W05.jpg</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P24	교대 및 교각	교량받침	025	2	2018	받침부식				1.00	ea	1		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W25W02.jpg</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P25	교대 및 교각	교량받침	026	2	2018	슬플레이트부식	1.4	0.1		0.28	m²	2		<a href="#">사진W01_본선W05_교대 및 교각W26W02.jpg</a>	신규	교량받침	하자
하부구조	P25	교대 및 교각	교량받침	026	7	2018	슬플레이트부식	0.1	0.5		0.05	m²	1			신규	교량받침	하자
하부구조	P25	교대 및 교각	교량받침	026	8	2018	슬플레이트부식	0.1	1.0		0.20	m²	2			신규	교량받침	하자
하부구조	P26	교대 및 교각	교량받침	027	3	2018	슬플레이트부식	0.6	0.1		0.06	m²	1			신규	교량받침	하자
하부구조	P27	교대 및 교각	교량받침	028	2	2018	슬플레이트부식	0.1	0.3		0.03	m²	1			신규	교량받침	하자
하부구조	P27	교대 및 교각	교량받침	028	3	2018	슬플레이트부식	0.1	0.1		0.01	m²	1			신규	교량받침	하자
하부구조	P28	교대 및 교각	교량받침	029	1	2018	슬플레이트부식	0.2	0.4		0.16	m²	2			신규	교량받침	하자

위치	교각	구분	세부위치	도면 번호	연번	적출 년도	결함종류	결함규모						보수내역			결함부 사진	외관조사망도	비고	-	보수주체
								폭	길이	깊이	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량	전단				
								mm	m	mm							2018				
하부구조	BP2	교대 및 교각	교량받침	001	1	2018	받침부식				2.00	ea	2				<a href="#">사진W02.렘프BW05.교각W01W01.JPG</a>		신규	교량받침	하자