

- 2019년도 9월 4주차 -
도시녹화사업지 모니터링 유지관리 미흡사항

□ 지적사항

연번	자치구	사업명 (조성연도)	대상지	미흡사항	비고
1	용산구	골목길 가꾸기 (2016)	청파로 85길 일대	- 플랜터에는 잡초가 무성하며 주변에는 생활쓰레기 등이 버려져 잡초제거와 청소 및 관리 필요(청파로73길75주변)	
2		골목길 가꾸기 (2017)	효창원로 104마길 7일대	- 플랜터 주변과 플랜터 안에 담배꽂초, 음료수 병, 음식물 쓰레기 등 버려져 있어 청소 및 관리 필요(청파동1가 1-210주변)	
3	강서구	에코스쿨 (2018)	화원중	- 교문 입구의 통학로 주변에 식재한 자살충고사로 인하여 고사목 제거 및 보식 필요 - 교문 밖에 조성한 화단에 버려진 쓰레기 청소 필요 - 바랭이 등 잡초 및 이입식물 제거 필요	하차보수 기간 내
4	송파구	에코스쿨 (2016)	삼전초교	- 교목고사목이 남아 있고 제초와 관수 등 관리가 되지 않아 잡초발생이 많고 전반적으로 식물이 건조피해를 받음	
5		에코스쿨 (2014)	가락고	- 텃밭활동을 하는 공간을 제외하고 제초와 관수 등 관리가 되지 않아 잡초가 화단을 덮고 있고 식물들 생육환경이 불량함 - 고사목 발생과 건조피해를 받음	
6	강동구	에코스쿨 (2015)	둔촌고	- 옥상정원으로 대부분의 교목류가 고사하여 덩굴류가 감아 올라가고 있음 - 배수가 되지 않아 누수가 발생하여 관수에 어려움이 있음(내년 지상에 에코스쿨계획이 있어 옥상 조성지를 같이 보완할 예정임)	
7		에코스쿨 (2016)	둔촌중	- 통행로 옆에 조성된 화단에 매자나무 산철쭉, 둥글레 등 관목과 초화류를 식재하였으나 고사가 많이 되어 일부만 군데군데 남아 있거나 생육이 불량함	

□ 현장사진



청파로 85길 일대(플랜터와 주변에 잡초 및 이입식물과 생활쓰레기 모습)



효창원로 104마길 7일대 (플랜터 주변에 담배꽂초와 양파껍질 등 생활쓰레기 모습)



화원중(고사한 자산홍과 조성지에 버려진 쓰레기 모습)




삼천초교(고사목과 잡초발생 모습))



가락교(고사목과 건조피해 모습)



둔촌고(대부분의 교목류가 고사한 모습)



둔촌중(매자나무 등 고사하고 일부 생육하고 있는 모습과 화단이 나지화 된 모습)