


해빙기 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	신내교	특이사항 없음	-	1
2	먹골교	특이사항 없음	-	2
3	용마고가	특이사항 없음	-	3
4	살곶이화해교	특이사항 없음	-	4
5	아차산지하차도	특이사항 없음	-	5
6	청량제2고가차도	도로소파	보수완료	6
7	답십리굴다리 지하차도	배수로 청소 필요	청소완료	7
8	성동지하차도	배수로 청소 필요	청소완료	8
9	청량제1고가차도	점검통로 문고리 파손	보수완료	9
10	행당고가차도	난간유리 파손	2020 일상유지보수공사 보수예정	10


붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2020. 3. 16

점검자 직) 시설8급 성명) 최문석
 직) 시설6급 성명) 최태석
 직) 외부전문가 성명) 김영환




□ 점검 및 정비 사진



특이사항 없음

1. 신내교

정비 후



특이사항 없음

2. 먹골교

정비 후



특이사항 없음

3. 용마고가

정비 후


□ 점검 및 정비 사진



4. 살곶이화해교

특이사항 없음


정비 후



5. 아차산지하차도

특이사항 없음

정비 후



6. 청량2고가차도



정비 후


□ 점검 및 정비 사진




7. 답십리굴다리지하차도



정비 후




8. 성동지하차도



정비 후




9. 청량1고가차도



정비 후

□ 점검 및 정비 사진



2020 교량 일상유지보수공사
보수예정

10. 행당고가차도

정비 후