

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	망원나들목(육갑문)	관리주체	한강사업본부(시설부)
준공년월일	2020.5.9.	최종점검년월일	2020.05.21
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	· 특이사항 없음	
	문비	· 특이사항 없음	
보조부재	배수암거	· 특이사항 없음	
	날개벽	· 특이사항 없음	
	물받이	· 특이사항 없음	
	관리교	· 특이사항 없음	
	부대시설	· 특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	· 단기적으로 실시할 보수사항 없음	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타			
점검자 의견	· 기존 나들목 및 증설 나들목 20년 5월 준공되어 양호한 상태임		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)


점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진



지적사항 사진 및 설명

나들목 제외지 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 전경

정 기 안 전 점 검 표





시설물명		상수나들목(육갑문)	관리주체	한강사업본부(시설부)
준공년월일		2005.06.25	최종점검년월일	2020.05.21
세부시설명		점 검 결 과		
주요부재	수문본체	· 특이사항 없음		
	문비	· 특이사항 없음		
보조부재	배수암거	· 일부 바닥마감재 박리(박락) → 주의관찰		
	날개벽	· 특이사항 없음		
	물받이	· 특이사항 없음		
	관리교	· 특이사항 없음		
	부대시설	· 제내측 우측사면 보호공 일부 침하 → 주의관찰 필요 · 출입구 캐노피 이물질 퇴적 → 정비(청소) 필요		
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	· 단기적으로 실시할 보수사항 없음		<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타				
점검자 의견		<ul style="list-style-type: none"> · 시설물은 전반적으로 양호한 상태이며, 제내측 우측사면 보호공 일부가 침하되어 주의관찰이 필요하며 적절한 시기에 보완하는 것이 바람직할 것으로 판단됨 · 사면 보호공 침하는 시공 시 다짐불량에 따른 결과로 판단됨 · 출입구 캐노피 이물질 퇴적은 하중이 증가되기 전에 정비가 필요함 		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진

	<p style="text-align: center;">지적사항 사진 및 설명</p> <hr/> <p>상수나들목 배수암거 바닥 마감재 일부 박리(박락) → 주의관찰 후 적절한 시기에 보완</p>
	<p style="text-align: center;">지적사항 사진 및 설명</p> <hr/> <p>상수나들목 제내측 우측사면 보호공 경미한 침하 → 주의관찰 후 적절한 시기에 보완</p>
	<p style="text-align: center;">지적사항 사진 및 설명</p> <hr/> <p>상수나들목 제외측 출입구 캐노피 상부슬래브에 이물질 퇴적 → 하중 증가 전에 정비(청소)가 필요함</p>
	<p style="text-align: center;">지적사항 사진 및 설명</p> <hr/> <p style="text-align: center;">육갑문 특이사항 없음</p>

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	토정나들목(육갑문)	관리주체	한강사업본부(시설부)
준공년월일	2019.12.23.	최종점검년월일	2020.05.21
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	· 특이사항 없음	
	문비	· 특이사항 없음	
보조부재	배수암거	· 특이사항 없음	
	날개벽	· 특이사항 없음	
	물받이	· 특이사항 없음	
	관리교	· 특이사항 없음	
	부대시설	· 특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	· 단기적으로 실시할 보수사항 없음	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타			
점검자 의견	· 기존 나들목 및 증설 나들목 19년 12월 준공되어 양호한 상태임		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진



지적사항 사진 및 설명

나들목 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 전경

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	마포중점나들목	관리주체	한강사업본부(시설부)
준공년월일	2010년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	· 특이사항 없음	
	문비	· 특이사항 없음	
보조부재	배수암거	· 특이사항 없음	
	날개벽	· 특이사항 없음	
	물받이	· 특이사항 없음	
	관리교	· 특이사항 없음	
	부대시설	· 특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	· 단기적으로 실시할 보수사항 없음	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타			
점검자 의견	· 전체적으로 양호한 상태이며, '21년 3종시설 등재를 위한 실태조사 필요함		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진

	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>나들목 내부 전경</p>
	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>나들목 제내지 전경</p>

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	옥수나들목(육갑문)	관리주체	한강사업본부(시설부)
준공년월일	2015년	최종점검년월일	2020.05.21
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	· 특이사항 없음	
	문비	· 특이사항 없음	
보조부재	배수암거	· 특이사항 없음	
	날개벽	· 특이사항 없음	
	물받이	· 특이사항 없음	
	관리교	· 특이사항 없음	
	부대시설	· 특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	· 단기적으로 실시할 보수사항 없음	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타			
점검자 의견	· 시설물은 비교적 양호한 상태임 향후 정밀안전점검에서 보수 여부를 고려하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진

 <p>A photograph showing the entrance to a brick building. A white banner is stretched across the left side of the entrance, with Korean text including '한강공원에서' and '한강공원'. A bicycle is parked on the right side of the entrance. The building has a red brick facade and a dark sign above the entrance.</p>	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>제내지 전경</p>
 <p>A photograph showing the entrance to a brick building. A sign above the entrance reads '한강공원'. A sign on the right wall features a bicycle icon and the text '자전거 끌고가'. A bicycle rack is visible inside the entrance. The building has a red brick facade.</p>	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>제외지 전경</p>

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	한남나들목(육갑문)	관리주체	한강사업본부(시설부)
준공년월일	2010년	최종점검년월일	2020.05.21
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	· 특이사항 없음	
	문비	· 특이사항 없음	
보조부재	배수암거	· 특이사항 없음	
	날개벽	· 특이사항 없음	
	물받이	· 특이사항 없음	
	관리교	· 특이사항 없음	
	부대시설	· 특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	· 단기적으로 실시할 보수사항 없음	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타			
점검자 의견	· 시설물은 비교적 양호한 상태임 향후 정밀안전점검에서 보수 여부를 고려하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.		

점검일자 : 2020년 5월 21일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진

	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>제외지 전경</p>
	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>제내지 전경</p>

정 기 안 전 점 검 표



시설물명	금호나들목(육갑문)	관리주체	한강사업본부(시설부)
준공년월일	2008.04.20	최종점검년월일	2020.05.21
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	· 특이사항 없음	
	문비	· 특이사항 없음	
보조부재	배수암거	· 각 부재 마다 균열 다수 발생 →주의관찰(정밀점검 후 보수고려)	
	날개벽	· 날개벽 없음	
	물받이	· 특이사항 없음	
	관리교	· 특이사항 없음	
	부대시설	· 특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	· 단기적으로 실시할 보수사항 없음	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타			
점검자 의견	· 시설물은 비교적 양호한 상태이나 일부 부재에서 균열이 다수 발생한 상태로 주의관찰 후, 향후 정밀안전점검에서 보수 여부를 고려하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.		

점검일자 : 2020년 5월 22일


점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진

	지적사항 사진 및 설명
	일부 부재에서 균열발생(폭0.1~0.3mm) → 향후 정밀안전점검에서 보수여부 고려
	조치결과 사진 및 설명

	지적사항 사진 및 설명
	육갑문 특이사항 없음

	지적사항 사진 및 설명
	배수암거 특이사항 없음

□ 수문(나들목)

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	성덕정나들목	관리주체	한강사업본부 치수과
준공년월일	1987년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	특이사항 없음	
	문비	특이사항 없음	
보조부재	배수암거	특이사항 없음	
	날개벽	특이사항 없음	
	물받이	특이사항 없음	
	관리교	특이사항 없음	
	부대시설	특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요	
기타	특이사항 없음		
점검자 의견	2019년 정밀안전점검 결과 대비 진행된 손상 발견되지 않았으며, 비 구조적인 마감재 등에 발생한 경미한 손상부 지속적인 관찰이 요구됨		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)


점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진



지적사항 사진 및 설명

육갑문 전경
나들목 제내지 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 전경

□ 수문(나들목)

정 기 안 전 점 검 표

시설물명		수레나루 나들목	관리주체	한강사업본부 치수과
준공년월일		1987년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명		점 검 결 과		
주요부재	수문본체	특이사항 없음		
	문비	특이사항 없음		
보조부재	배수암거	특이사항 없음		
	날개벽	특이사항 없음		
	물받이	특이사항 없음		
	관리교	특이사항 없음		
	부대시설	특이사항 없음		
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타		특이사항 없음		
점검자 의견		2019년 정기안전점검 결과 대비 진행된 손상 발견되지 않았으며, 비 구조적인 마감재 등에 발생한 경미한 손상부 지속적인 관찰이 요구됨		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)


점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진



지적사항 사진 및 설명

나들목 및 육갑문 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 전경

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	한신A 나들목(육갑문)	관리주체	한강사업본부(시설부)
준공년월일	2007.05.31	최종점검년월일	2020.05.21
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	· 특이사항 없음	
	문비	· 특이사항 없음	
보조부재	배수암거	· 특이사항 없음	
	날개벽	· 특이사항 없음	
	물받이	· 특이사항 없음	
	관리교	· 특이사항 없음	
	부대시설	· 제외측 차량출입방지시설(블라드) 변형→ 주의관찰	
점검로	<input checked="" type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무	· 권양기로 연결되는 점검로 설치됨 · 단기적으로 실시할 보수사항 없음	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타			
점검자 의견	· 시설물은 비교적 양호한 상태이며 차량 출입방지를 위해 설치한 블라드가 변형된 것으로 조사되었다.		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진

	<p style="text-align: center;">지적사항 사진 및 설명</p> <hr/> <p>제내측 차량출입방지시설(볼라드) 변형 → 보수요망</p>
	<p style="text-align: center;">지적사항 사진 및 설명</p> <hr/> <p>육갑문 특이사항 없음</p>
	<p style="text-align: center;">지적사항 사진 및 설명</p> <hr/> <p>배수암거 특이사항 없음</p>

□ 수문(나들목)

정 기 안 전 점 검 표

시설물명		청구아파트나들목	관리주체	한강사업본부 치수과
준공년월일		1987년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명		점 검 결 과		
주요부재	수문본체	특이사항 없음		
	문비	특이사항 없음		
보조부재	배수암거	특이사항 없음		
	날개벽	특이사항 없음		
	물받이	특이사항 없음		
	관리교	특이사항 없음		
	부대시설	특이사항 없음		
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타		특이사항 없음		
점검자 의견		나들목 내부 천정 누수지점 조사 및 보수가 필요함		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진



지적사항 사진 및 설명

나들목 제내외지 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 누수발생 지점

□ 수문(나들목)

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	벽천나들목	관리주체	한강사업본부 치수과
준공년월일	1987년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	특이사항 없음	
	문비	특이사항 없음	
보조부재	배수암거	특이사항 없음	
	날개벽	특이사항 없음	
	물받이	특이사항 없음	
	관리교	특이사항 없음	
	부대시설	특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요	
기타	특이사항 없음		
점검자 의견	2019년 정밀안전점검 결과 대비 진행된 손상 발견되지 않았으며, 비 구조적인 마감재 등에 발생한 경미한 손상부 지속적인 관찰이 요구됨		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)


점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진



지적사항 사진 및 설명

나들목 외부 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 전경

□ 수문(나들목)

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	노유나들목	관리주체	한강사업본부 치수과
준공년월일	1932년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	특이사항 없음	
	문비	특이사항 없음	
보조부재	배수암거	특이사항 없음	
	날개벽	특이사항 없음	
	물받이	특이사항 없음	
	관리교	특이사항 없음	
	부대시설	특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요	
기타	특이사항 없음		
점검자 의견	한강에서 나들목 진입시 노면 높이차로 인한 차량 파손 등 위험이 있어 과속방지턱 등 설치 검토가 필요함		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)


점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진




지적사항 사진 및 설명

나들목 외부 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 전경



지적사항 사진 및 설명

과속방지턱 설치 또는 노면
재포장 필요

□ 수문(나들목)

정 기 안 전 점 검 표


시설물명	독섬나들목	관리주체	한강사업본부 치수과
준공년월일	2005년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	특이사항 없음	
	문비	특이사항 없음	
보조부재	배수암거	특이사항 없음	
	날개벽	특이사항 없음	
	물받이	특이사항 없음	
	관리고	특이사항 없음	
	부대시설	특이사항 없음	
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요	
기타	특이사항 없음		
점검자 의견	2019년 정기안전점검 결과 대비 진행된 손상 발견되지 않았으며, 비 구조적인 마감재 등에 발생한 경미한 손상부 지속적인 관찰이 요구됨		


점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진

	지적사항 사진 및 설명
	나들목 외부 전경

	지적사항 사진 및 설명
	나들목 내부 전경

□ 수문(나들목)

정 기 안 전 점 검 표

시설물명		자양중앙나들목	관리주체	한강사업본부 치수과
준공년월일		2010년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명		점 검 결 과		
주요부재	수문본체	특이사항 없음		
	문비	특이사항 없음		
보조부재	배수암거	특이사항 없음		
	날개벽	특이사항 없음		
	물받이	특이사항 없음		
	관리교	특이사항 없음		
	부대시설	특이사항 없음		
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타		특이사항 없음		
점검자 의견		나들목 입구 앞 블라드 보수 필요		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진




지적사항 사진 및 설명

나들목 외부 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 전경



지적사항 사진 및 설명

파손된 블라드 보수 필요

정 기 안 전 점 검 표

시설물명	자양나들목(육갑문)	관리주체	한강사업본부(시설부)
준공년월일	1969.12.31	최종점검년월일	2020.05.22
세부시설명	점 검 결 과		
주요부재	수문본체	· 특이사항 없음	
	문비	· 특이사항 없음	
보조부재	배수암거	· 특이사항 없음	
	날개벽	· 특이사항 없음	
	물받이	· 제내측(우측연) 배수로 덮개 소음/진동 발생 · 제외측 배수로 덮개 파손(침하)으로 소음/진동 발생	
	관리교	· 특이사항 없음	
	부대시설	· 특이사항 없음	
점검로	<input checked="" type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무	· 제내측 배수로 덮개 설치보완 필요 · 제외측 배수로 덮개 설치보완 필요	<input checked="" type="checkbox"/> 보수필요 <input type="checkbox"/> 보수불필요
기타	· 특이사항 없음		
점검자 의견	· 시설물은 비교적 양호한 상태이며 제내측(우측연) 배수로 덮개 주의관찰 필요		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진

	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>제내측 배수로 덮개 설치미흡으로 소음/진동 발생 → 덮개 받침 고무재 노출됨</p>
	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>제외측 배수로 덮개 파손으로 소 음/진동 발생 → 일부 덮개 파손 및 침하</p>
	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>육갑문 특이사항 없음</p>

□ 수문(나들목)

정 기 안 전 점 검 표

시설물명		강변나들목	관리주체	한강사업본부 치수과
준공년월일		2010년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명		점 검 결 과		
주요부재	수문본체	특이사항 없음		
	문비	특이사항 없음		
보조부재	배수암거	특이사항 없음		
	날개벽	특이사항 없음		
	물받이	특이사항 없음		
	관리교	특이사항 없음		
	부대시설	특이사항 없음		
점검로	<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요
기타		특이사항 없음		
점검자 의견		· 전체적으로 양호한 상태이며, '21년 3종시설 등재를 위한 실태조사 필요함		

점검일자 : 2020년 5월 22일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진



지적사항 사진 및 설명

나들목 외부 전경



지적사항 사진 및 설명

나들목 내부 전경

□ 옹벽

정 기 안 전 점 검 표




시설물명	노들섬 옹벽	관리주체	한강사업본부 치수과
준공년월일	'68~'73년	최종점검년월일	2019년 하반기
세부시설명	점 검 결 과		
지표면 노출부위	특이사항 없음		
기초지반	특이사항 없음		
배수시설	특이사항 없음		
사면상태	특이사항 없음		
옹벽 상·하부 특이사항	특이사항 없음		
점검로 <input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무	특이사항 없음	<input type="checkbox"/> 보수필요 <input checked="" type="checkbox"/> 보수불필요	
기타	특이사항 없음		
점검자 의견	육안점검 결과 2019년 정밀점검 결과 대비 파손 및 보수 필요한 부분에 대한 진행사항 없음		

점검일자 : 2020년 5월 28일

점검자 : 시설8 이근호 (인)

점검자 : 시설7 김태규 (인)

점 검 사 진

	<p>지적사항 사진 및 설명</p> <p>노들섬 옹벽 전경 1</p>
	<p>조치결과 사진 및 설명</p> <p>노들섬 옹벽 전경 2</p>
	<p>조치결과 사진 및 설명</p> <p>노들섬 옹벽 전경 3</p>