□ 사진대지

지적사항1	조치결과1
■ 마곡 3-2공구 - 작업로 성토법면 보호천막 보수	■ 마곡3-2공구 - 보수 완료

지적사항2	조치결과2
■ 마곡9단지 - 법면 천막 보수	■ 마곡9단지 - 보수 완료

지적사항3	조치결과3
■ 마곡중앙공원 - 우수집수정 및 가배수로 정리	■ 마곡중앙공원 - 정리 완료

121911525321516

지적사항4	조치결과4
■ 마곡중앙광장 - 남측 법면 천막 미설치	■ 마곡중앙광장 - 보양 조치 완료

지적사항5	조치결과5
■ 양재천 우안도로 - 교량기초 시트파일 상단부 비탈면 배수로 설치	■ 양재천 우안도로 - 배수로 설치 완료

지적사항6	조치결과6
■ 양재천 우안도로 - 하천 및 도로측 작업장 배수로 및 마대 설치	■ 양재천 우안도로 - 토사유출 방지 및 안전간판 설치

1219115253215 16

지적사항7	조치결과7
■ 위례 13단지 - 법면 천막 보수	■ 위례 13단지 - 보수 완료

지적사항8	조치결과8
■ 천왕8단지 - 공사경계선 설치 및 법면 보양	■ 천왕8단지 - 법면 보양 완료

지적사항9	조치결과9
■ 항동2단지 - 외부 우수 가배수로 이물질 제거	■ 항동2단지 - 조치 완료

1219115253215 16

지적사항10	조치결과10
■ 항동8단지 - 사면부위 토사 유출방지 천막설치	■ 항동8단지 - 조치 완료

지적사항11	조치결과11
■ 항동초등학교 - 아파트 인접 사면 천막 보양	■ 항동초등학교 - 조치 완료