정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔노들섬 특화공간 조성 토목공사〕

□ 점검일시 : 2018.07.27 (금)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 윤원섭,전용현

지적내용	점검사진	조치일자 조치내용	조치사진
○ 전도재해 예방 - 현장에 보관중인 콘크리트 흄관이 구름현상이 발생하여 안전사고 위험이 있으니 견고하게 구름방지 조치를 할 것. ※ 산업안전 보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)		2018.07.28 구름방지 쇄기 조치	