정기(기동점검) 점검 결과보고

〔신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)〕

□ 점검일시 : 2021.01.18 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이경석

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부) - 가설전선이 집수정 인근에 설치되어 있어 감전 사고 재해 우려가 있으니 이동조치 바람 ※ 건설안전기본지침 공통-017 (가설전선)	
○ 가설통로 안전(토목부) - 횡갱은 협소한 공간에 중장비들과 작업자들이 같이 통행하여 협착 재해 우려 등이 있으니 작업자 통로 안전시설 보완조치 바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 - 제23조(가설통로의 구조)	
○ 기타 안전관리(토목부) - 배수로 일부구간 체수로 인해 지반 연약화 가능성 있으므로 원활한 배수 처리요청	

○ [모범사례]기타 안전관리(토목부) - 안전교육장 출입전 발열체크, 자리별 손소독제 비치, 가림막 설치를 통해 코로나19 예방에 힘쓰고 있음