이동정비반 점검소견서(관악 20호)

○ 부 서 명 : 관악소방서 현장대응단 대시민공개 현장대응단-598

○ 차 량 명 펌프차 (관악20호) ○ 차량번호 : 82버3719

○ 고장발생일시 : 2020. 1. 30.

구 분	고 장 부 분		점 검 사 항
고장부분	○ 원동기		○ 배터리 및 알터네이터 점검
	○ 동력전달장치		
	○ 조향장치		
	○ 제동장치		
	○ 완충장치		
	○ 주행장치		
	○ 기타	√	

고장정도	○ 운행불가		○ 운행가능		√	
고장이력	○ 신발생	√	○ 재발생			
고장전상태	○ 특별한 상태 없었음	√	○ 평상 시 징후가 없었음			
정비판단	○ 입고		○ 출장수리		○ 자체정비	√
이동정비반 소 견	○관악소방서 현장대응단에서 운용중인 펌프차량(20호)이 배터리 방전이 계속 되는 관계로 배터리 교환이 필요함					

담당자 박경덕

담당자 01/30 최경진