이동정비반 점검 소견서(공릉22호)

○ 부 서 명 : 공릉119안전센터 대시민공개 현장대응단-6525
○ 차 량 명 : 펌프차(22호) ○ 차량번호 : 87소8635
○ 고장발생일시 : 2018.9.10.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 (●) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( )	- 제너레이터 노후로 인한 밧데리 충전불가
고장정도	○ 운행불가 (●) ○ 운행가능 ( )	
고장이력	○ 신 발 생 (●) ○ 재 발 생 ( )	
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ) ○ 평상시징후가있었음 (●)	
정비판단	○ 입 고 ( ) ○ 출장수리 (●) ○ 자체정비 ( )	
이동정비반	소방위 최상재 / 소방장 김대희 / 소방장 이연섭	
이동정비반 소 견	- 제너레이터 노후로 인한 밧데리 충전 불가 - 제너레이터 점검후 교체 필요할 것으로 사료됨	

2018.9.10.

담당자 이연섭

담당자 09/10 최상재