이동정비반 점검 소견서(공릉22호)

○ 부 서 명 : 공릉119안전센터 대시민공개 현장대응단-7682

○ 차 량 명 : 펌프차(22호) ○ 차량번호 : 87소8635

○ 고장발생일시 : 2018.10.26.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 (●)	- 차량에어누기 조치 요함 - 차체부식으로 판금작업 요함
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 (●)	
고장이력	○ 신 발 생 (●) ○ 재 발 생 ( )	
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ) ○ 평상시징후가있었음 (●)	
정비판단	○ 입 고 (●) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )	
이동정비반	소방위 윤성권 / 소방장 김대희 / 소방장 이연섭	
이동정비반 소 견	- 차량에어누기 과다하여 에어라인 점검 및 조치 요함 - 차체부식으로 판금작업이 필요하다고 사료됨	

2018.10.26.

담당자 이연섭

담당자 김대희

2팀차량관리주임 10/26 윤성권