

어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	마포구청	관할경찰서	마포경찰서
시 설 명	서강초등학교		소재지	마포구 독막로 113	
어린이보호구역 지정 신청 구간					
현장사진	정 문	보호구역 시점부 1		보호구역 시점부 2	
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대상지점 주변은 보조간선급 도로에 접하며 보행육교로 횡단구성됨. ■ 본선 교통량 빈번하고 과속 접근으로 안전사고 위험성 상존 ■ 본선 대기차량(학부모, 학원)으로 안전사고 가능성, 용량 감소. ■ 어린이보호구역 미지정 상태. 보호구역 위한 시설 부재(확대지정) 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대상지점 주변 어린이들의 안전한 통행, 사고예방 위한 어린이보호구역 확대 지정은(속도관리 50km/h) 적절한 것으로 판단됨. ■ 본선 교통량 빈번하고 통과속도 높아 적절한 속도관리와 보행자 안전시설 보강(동, 서 방향 보.차도 분리휀스 미설치 구간) ■ 본선 대기차량 예방위한 계도 및 단속 병행. ■ 도면 및 현장 점검 결과 시설물 설계 이견 없음. 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	서강초등학교					
위 치	마포구 독막로 113					
2018년 교통사고 발생현황 (반경100m 범위내) ※도로교통공단 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (명)	1 (명)	0 (명)	1 (명)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	1 (건)	0 (건)		1(건)

