

연번	발견 소재지	순찰 분야	발견 사항	담당 부서(동)	정비 전 사진	정비 후 사진	비 고
20210510-1	성북천변 보문로37길 코오롱하늘채아파트 105동 앞 (하천등 성북천 58과 성북천 56 사이)	치수방제	하천변 안전펜스 파 손	치수과			
20210510-2	성북천변 삼선교로11길 34 앞 (하천등 성북천 40 인근)	치수방제	하천변 안전펜스 파 손	치수과			
20210510-3	성북천변 삼선교로11길 12 앞 (하천등 성북천 32와 성북천 30 사이)	치수방제	하천변 안전펜스 파 손	치수과			
20210510-4	성북천변 삼선교로11길 12 앞 (하천등 성북천 32와 성북천 30 사이)	치수방제	하천변 안전펜스 파 손	치수과			
20210510-5	성북천변 삼선교로11길 12 인근 (하천등 성북천 30 옆)	치수방제	하천변 안전펜스 파 손	치수과			
20210510-6	성북천변 보문로38길 하늘다리 옆	치수방제	하천변 안전펜스 파 손	치수과			
20210510-7	성북천변 보문로38길 하늘다리 인근 (위 6번에서 돈암시 장 방향 10m 지점)	치수방제	하천변 안전펜스 파 손	치수과			
20210510-8	성북천 산책로 바람마당교 아래	치수방제	불법광고물	치수과			
20210510-9	정릉천 상류 청수2교 진입로 옆 운동공간 (* 비교 사진 참조)	치수방제	음수대 아래 배수구 막힘	치수과			
20210510-10	정릉천 상류 산책로 청수2교 -> 청덕교 사이 (하천등 정릉천 5 인 근)	치수방제	산책로 난간 가로봉 이탈	치수과			
20210510-11	정릉천 상류 정릉771교 진입로 옆 운동공간	치수방제	스윙워커머신 운동기구 중 1개 이용시 흔들림	치수과			
20210510-12	정릉천 상류 정릉771교 진입로 옆 운동공간	치수방제	하천 방향 안전펜스 파손	치수과			

20210510-13	정릉천 상류 산책로 정릉771교 -> 청수1교 사이 (하천등 정릉천 24 앞)	치수방제	산책로변 안전펜스 파손 산책로변 안전펜스 파손 (동일 펜스 반대편 사진)	치수과		
20210510-14	정릉천 상류변 보국문로27길 청수1교 -> 하천등 정릉천 31 방향 10m 지점	치수방제	하천변 안전펜스 파손	치수과		
20210510-15	정릉천 하류 화랑로변 종암박스파크 옆 진입로	치수방제	진입차단로 잠금용 번호체인 없음	치수과		
20210510-16	정릉천 하류 장월1교 아래 산책로	치수방제	음수대 수압 모두 약함	치수과		
20210510-17	정릉천 하류 장월1교 옆 진입로	치수방제	진입차단로 잠금용 번호체인 없음	치수과		
20210510-18	정릉천 하류 자전거도로 하월곡북개교 -> 종월2교 사이 (하천등 정릉천 하류 64와 63 사이)	치수방제	나무벤치 목재 7곳 파손 (총 3개 벤치 중 가운데 벤치; 비교 사진 참조)	치수과		
20210510-19	정릉천 하류 자전거도로 종월교 진입로	치수방제	진입차단시설 미설치	치수과		
20210510-20	정릉천 하류 자전거도로 종월교 -> 종암대교 중간 지점	치수방제	트위스트머신 중 1개 고장 장기 방치 되었다고 함	치수과		
20210510-21	정릉천 하류 자전거도로 종암대교 인근 정릉천공중화장실 여자칸 옆	치수방제	나무벤치 목재 약 15곳 파손 (긴 벤치 1개만 설치; 비교 사진 참조)	치수과		

							
20210510-22	정릉천 하류 자전거도로 중앙대교 옆 진입로	치수방제	진입로 하단 (아래서 두 번째) 안전펜스 봉 이탈	치수과			
20210510-23	정릉천 하류 산책로 중앙대교 옆 진입로 아래 운동공간	치수방제	스트레칭-큰활차 운동기구 플라스틱 손잡이 2개 망실 (* 비교 사진; 반대 편 정상 손잡이)	치수과			
			(* 위치; 우측 사진 참조)				
20210510-24	정릉천 하류 산책로 중월2교 -> 중월교 방면 3/4 지점	치수방제	산책로변 목책 하단 기둥 파손되어 흔들림	치수과			
20210510-25	정릉천 하류 산책로 월곡역입구교차로 앞 진입로 옆 운동공간	치수방제	크로스컨츄리 운동기구 중 1개 이용 시 충풍거리는 큰 소리 발생	치수과			
20210510-26	우이천 산책로 남대문중학교 후문 앞 진입로	치수방제	진입차단시설 미설치 (* 잠금용 번호체인 은 비치)	치수과			
20210510-27	우이천 산책로 겸 자전거도로 장월교 옆 진입로	치수방제	진입경사로 목책 2곳 파손	치수과			
							
20210510-28	우이천 산책로 겸 자전거도로 한천로58길 두산아 파트 101동 앞 ~ 104동 앞 사이 진입로	치수방제	진입차단문 잠금용 번호체인 없음	치수과			
20210510-29	우이천 산책로 겸 자전거도로 위 28번 진입로 하단(산책로측)	치수방제	진입차단문 잠금용 번호체인 없음	치수과			

20210510-30	우이천 산책로 겸 자전거도로 한천로58길 두산아 파트 104동 앞 진입로 (* 위 28번에 서 20m 거리)	치수방제	진입차단시설 미설치	치수과			
20210510-31	우이천 산책로 겸 자전거도로 한천로58길 두산아 파트 110동 앞 진입로 (폭 넓은 계단)	치수방제	진입차단시설 미설치 (*비교: 두산아파트 101동 앞 진입계단 진입차단체인 설치 - 비교 사진)	치수과			
20210510-32	중랑천 산책로 중 <동부간선도로 U턴교> 인근 운동공간	치수방제	교차견기 운동기구 페달기동 기울어 본기동에 부딪힘 -> 정상사용 불가	치수과			