

서울특별시

우100-744 서울 중구 태평로1가 31번지 / 전화 (02) 731-6767 / 전송 731-6369
 처리부서 : 도로관리과(시청본관 4층) 담당 하상문

문서번호 도관58710-1147

시행일자 1996.12.10

(제 1안)

수신 내부결재



취급		시 장
보존	년	법무담당관 심사필 협조
국장	전 결	
과장		
계장		
기안	하 상 문	

제 목 차량통행제한 공고

1. 동부건설사업소 시보 58710-1468호('96.11.7) 및 건설안전관리본부 도관 58710-1416호('96.10.31)와 관련입니다.

2. 동작교의 전면개수 공사에 따라 설치한 우회도로 가교의 안전성과 정밀 안전진단 결과 중차량의 통행제한이 필요한 쌍문교, 쌍용양회앞교, 방학동678앞교에 대하여 동 교량의 구조보전 및 차량운행의 위협방지를 위한 차량통행제한 공고 요청이 있어 도로법 제53조 및 같은법시행령 제28조의2 규정에 따라 별첨 공고(안)과 같이 공고 조치합니다.

첨부 차량통행제한 공고(안) 및 관련도면 각 1부. 끝.

(제 2안)

수신 공보담당관

제목 시보 게재 의뢰

1. 아래와 같이 시보게재 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 게재 구분 : 공고

나. 게재 건명 : 차량통행제한공고

다. 게재 내용 : 별첨

라. 법적 근거 : 도로법 제53조 및 같은법시행령 제28조의2

첨부 차량통행제한공고(안) 2부. 끝.

도 로 관 리 과 장

046

일본대조

46

신 서울지방경찰청장
조 교통관리과장, 교통안전과장
제 목 차량통행제한 공고 통보

1. 도관 58710-1137호('96.11.23)와 관련입니다.
2. 동작교, 쌍문교, 쌍용양회앞교, 방학동678앞교등 4개 교량의 구조 보전 및 차량운행의 위험방지를 위한 차량통행제한 공고 요청이 있어 도로법 제53조 및 같은법시행령 제28조의2규정에 따라 별첨 공고(안)과 같이 공고하였음을 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바라며 동교량 진입로상에 규제표지판을 조속 설치하여 주시기 바랍니다.

첨부 차량통행제한 공고(안) 1부. 끝.

서울특별시장

(제 4 안)

수 신 수신처 참조
제 목 차량통행제한 공고 통보

1. 도관 58710-1137호('96.11.23)와 관련입니다.
2. 건설안전관리본부와 동부건설사업소로부터 동작교, 쌍문교, 쌍용양회앞교, 방학동678앞교등 4개 교량의 구조 보전 및 차량운행의 위험방지를 위한 차량통행제한 공고 요청이 있어 도로법 제53조 및 같은법시행령 제28조의2 규정에 따라 별첨 공고(안)과 같이 공고하였음을 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바라며
3. 건설안전관리본부(동부, 북부건설관리사업소)에서는 서울지방경찰청등 유관 기관과 협의하여 단속시설 및 안내·규제표지판을 조속 설치토록하고 단속방안을 강구, 시행에 철저를 기하시기 바랍니다.

첨부 1. 차량통행제한 공고(안) 1부.
2. 관련 도면 1부(동부, 북부건설관리사업소). 끝.

서울특별시장

수신처 건설안전관리본부장(총무부장, 도로관리부장), 동부, 북부건설관리사업소장, 강북구, 도봉구, 동작구, 서초구청장(토목과장)

원본대조필

공 고 (안)
 서울특별시공고 제 1996 - 48 / 호
 차량통행제한공고

1996년 12월 21일 제 48호
 담당자: 김재철, 행정팀: 무담담공
 손 전 권

도로법 제53조제1항의 규정에 의하여 다음과 같이 차량통행제한하고자 같은법 제53조제2항 및 같은법시행령 제28조의2의 규정에 따라 이를 공고합니다.

1996년 12월 일

서울특별시시장

도로의 종류	· 일반국도(방학동678앞교) · 특별시도(동작교, 쌍문교, 쌍용양회앞교)	시 설 명	· 동작교(우회 가교) · 쌍문교 · 쌍용양회앞교 · 방학동678앞교
제한의 대상	· 동작교 : 총중량 6톤 초과 차량 및 높이 2.5m 초과 차량 · 쌍문교 : 총중량 21.6톤 초과 차량 · 쌍용양회앞교 : 총중량 26톤 초과 차량 · 방학동678앞교 : 총중량 22톤 초과 차량	구 간	해당 교량 전구간
기 간	1996년12월21일00:00부터 전면개수공사 완료시까지		
이 유	· 동작교 : 전면개수 공사 시행에 따라 설치한 우회도로(가교)의 구조보전 및 차량운행위험 방지 · 쌍문교, 쌍용양회앞교, 방학동678앞교 : 동교량에 대한 정밀안전 진단 결과 노후되어 내하력이 부족하므로 중차량 통행을 제한함으로써 교량 구조 보전 및 차량운행위험 방지		
각 시설별 위치	· 동작교(우회 가교) : 동작대교 남단 반포천 횡단 교량 · 쌍문교 : 쌍문동길 중 우이천 횡단 교량(도봉구 쌍문동 375 앞) · 쌍용양회앞교 : 방학천 횡단 교량(도봉구 창동 745 앞) · 방학동678앞교 : 도봉로 중 방학천 횡단 교량(도봉구 방학동 678 앞)		
문의 처	서울특별시 도로국 도로관리과(전화 : 731-6766-8) - 동작교 : 동부건설관리사업소(전화 : 217-0902-4) - 쌍문교 외 2개 교량 : 북부건설관리사업소(전화 : 987-5807)		
<위 치 도> 생략 (서울시 도로국 도로관리과, 동부, 북부건설관리사업소) ^{이 문 안 비치} _{바차로면과 같음}			

원본대조필