

# 9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(방재시설부)











□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 11개	35	17	17
1	'17.09.21	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)	4	2	2
2	'17.09.21	서울제물포터널 (1공구)건설공사	3	1	1
3	'17.09.21	서울제물포터널 (2공구)건설공사	3	2	2
4	'17.09.21	서남물재생센터 시설현대화 사업	3	2	2
5	'17.09.21	중랑물재생센터 시설현대화 사업	3	1	1
6	'17.09.20	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	4	2	2
7	'17.09.19	양재대로 녹지연결로 조성공사	3	2	2
8	'17.09.20	청계천 생태환경 개선공사(2단계)	3	1	1
9	'17.09.20	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	2	2
10	'17.09.20	서초역~방배로간 도로개설공사	3	2	2
11	'17.09.20	잠원2 빗물펌프장 신설공사	3	-	-

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)			
		설명: 덮개 미설치로 추락 위험	설명: 덮개 설치	
				
		설명: 기초굴착부위 차량진도 위험	설명: 기초굴착부위 안전 띠 설치	
2	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		설명: 가스관리 표지 훼손	설명: 가스관리 표지 재 부착	
3	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		설명: 소화장비 보관함 앞 자재 방지	설명: 자재 이동 조치	
				
		설명: 복공판 상부 정리 미흡	설명: 복공판 상부 정리정돈	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
4	서남물재생센터 시설현대화 사업			
		<p>설명: 양중함 자재 과적재</p>	<p>설명: 양중함 추가 비치</p>	
				
		<p>설명: 이동통로 자재 적치</p>	<p>설명: 이동통로 자재 정리</p>	
5	중랑물재생센터 시설현대화 사업			
		<p>설명: 용접작업시 소화기 비치</p>	<p>설명: 소화기 비치 후 작업실시</p>	
6	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사			
		<p>설명: 가시설 안전걸이 필요</p>	<p>설명: 자안전대 걸이시설 설치</p>	
				
		<p>설명: 분전함 태그 미설치</p>	<p>설명: 분전함 태그 설치</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	양재대로 녹지연결로 조성공사			
		<p>설명: 워킹타워 수직비계 하부 연결 필요</p>	<p>설명: 수직비계 하부 연결</p>	
				
		<p>설명: 안전위험 표지 설치 필요</p>	<p>설명: 안전위험 표지 설치</p>	
8	청계천 생태환경 개선공사(2단계)			
		<p>설명: 동행제한 로프 재설치 필요</p>	<p>설명: 경사로 하부 로프 재설치</p>	
9	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사			
		<p>설명: 가시설 안전걸이 필요</p>	<p>설명: 안전대 걸이시설 설치</p>	
				
		<p>설명: 이탈방지 결속 미흡</p>	<p>설명: 이탈방지 결속 조치</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
10	서초역~방배로간 도로개설공사			
		<p>설명: 터널내 투광등 파손</p>	<p>설명: 투광등 재설치</p>	
				
		<p>설명: 방수대차 스톱퍼 불량</p>	<p>설명: 기성품으로 교체</p>	