

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.01.31 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전용현, 최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 936정거장에서 벽체 틀 그라인더 작업 시 사용중인 콘센트는 감전재해 예방을 위하여 아래 사항 보완 요망.</p> <p>① 옥외용으로 사용중인 콘센트는 방수형으로 교체 요망.</p> <p>② 변형된 접지극 보수 요망.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통17(가설전선)</p>		2018.02.01	
		936정거장 전기콘센트 옥외용 교체 완료.	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 936정거장에서 벽체 틀 용접에 사용중인 홀더는 감전재해 예방을 위하여 아래 사항 보완 요망.</p> <p>① 파손된 홀더 교체</p> <p>② 피복 훼손부 정비</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통 21 (용접작업 및 용접기)</p>	 	2018.02.01	
		용접기 홀더 교체 및 피복 전선 교체 완료.	