

시계외 밸브·밸브실 적출 사항

구 분	문제점	우선순위	계	시계외
밸브	소 계	-	-	-
	밸브 작동불량	E	-	-
	기어박스 불량	E	-	-
	밸브캡 불량	D	-	-
	계도계 불량	C	-	-

밸브실	소 계	-	12	12
	밸브실 철개의침하 및 파손	D	-	-
	밸브실 철개 개폐불가	D	-	-
	밸브실 내부에 다량 적치된 토사	C	-	-
	내벽파손 및 균열	C	-	-
	밸브실 내 고정밸브대 미설치	C	6	6
	밸브실 내 출입사다리 미설치	C	-	-
	밸브 기어박스-벽체간 이격거리부족	C	-	-
	밸브 기어박스-바이패스간 이격거리부족	C	-	-
	밸브키홀 없음	C	6	6

누수	소 계	-	-	-
	밸브	-	-	-
	플랜지 누수	-	-	-
	By-Pass 누수	-	-	-
	직관부 누수	-	-	-

밸브실 내부에 다량 적치된 토사 내역(D등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	S05H1N84	시계외	남양주 아파트301동 서측		버터플라이	2400	13
2	제수밸브	S05H1N85	시계외	남양주 아파트301동 서측		버터플라이	2400	15
3	제수밸브	S05H1N86	시계외	남양주 아파트301동 서측		버터플라이	2400	17
4	제수밸브	S05H1N87	시계외	수석동	301-6	버터플라이	2400	19
5	제수밸브	S05H1N88	시계외	수석동	301-6	버터플라이	2400	21
6	제수밸브	S05H1N89	시계외	수석동	301-6	버터플라이	2400	23

밸브키홀 없음 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	S05H1N84	시계외	남양주 아파트301동 서측		버터플라이	2400	13
2	제수밸브	S05H1N85	시계외	남양주 아파트301동 서측		버터플라이	2400	15
3	제수밸브	S05H1N86	시계외	남양주 아파트301동 서측		버터플라이	2400	17
4	제수밸브	S05H1N87	시계외	수석동	301-6	버터플라이	2400	19
5	제수밸브	S05H1N88	시계외	수석동	301-6	버터플라이	2400	21
6	제수밸브	S05H1N89	시계외	수석동	301-6	버터플라이	2400	23