

기동점검반 공사장 점검 지적사항

점 검 명		건설공사장 외부전문가 기동점검		
공 사 개 요	공 사 명	위례지구 택지개발사업 전지조성공사 3공구		※공정율 51 %
	위 치	서울시 송파구 거여동 궁리동 별천		
	공 사 금 액	도금액 : 62,266 백만원(총사업비 : 73,248 백만원)		
	공 사 기 간	2015 년 12 월 10 일 ~ 2019년 7월 10일		
	시 공 자	(주)동양건설산업 (대 표 : 우승현, 현장대리인: 백승근)		
	감 리 자	SH 자회 (대 표 : 강세봉, 책임감리원 : 장신옥)		
지 적 내 용	점검결과 지적사항		조치요망사항	
	불철 감중로우 및 풍수해 대비 가배수로 및 침사지 운동관련 (2017. 7. 3) 이후 2018년 운동계 획수업도방		토공작업이 본격적으로 진행됨으로 현장상황이 맞도록 가배수로 및 침사지 운동을 재평가도방.	
	- 가설울타리 미설리 구간 이 대하여 조치(설리) (장리 1교 부근) - 공사용 자재 및 폐기물 비치리		- 일부 가설울타리 미설리구간이 대하여 재설리 (정비) 도방. - 자재정리 및 폐기물처리 도방.	
	맨홀 설리를 위한 토공작업 (굴착심도)에 위험요소 존재		굴착범면이 커한 안전성 검토를 실시 하고 필요시 일부 흙막이 설리를 통하여 안전조치 도방.	

(뒷면 계속)

기동점검반 공사장 점검 지적사항

점 검 명		건설공사장 외부전문가 기동점검		
공 사 개 요	공 사 명	사범역제지구 행복개발사업단지		*공정율
	위 치			
	공 사 금 액	도금액 :	백만원(총사업비 :	백만원)
	공 사 기 간	2018년 2월 29일 ~ 년 월 일		
	시 공 자	(대 표 : , 현장대리인 :)		
	감 리 자	(대 표 : , 책임감리원 :)		
지 적 내 용	점검결과 지적사항		조치요망사항	
	<p>○ 현장 순찰에 부합하는 안전관리계획 수립요망. ※ 안전관리계획서는 건설현장 매뉴얼에서 누락된 항목에 대해 보완한다.</p>		<p>· 정기안전점검, 정기안전회의 · 비상시 대처 방안 보강 등 기탁.</p>	
	<p>○ 현장 주변에 설치된 화물차 화물차재(화물차기타물 등 기타) 정비요망</p>		<p>· 통행기 등만 망치달 · 화물차 등 후미 반출</p>	
<p>○ 주의를 통지 받은 후에도 공사장 주변에 발생된 노상수거물 및 이물 제거요망.</p>		<p>○ 관리현황으로 직류 광선 통지받은 후 조치된 사항에 대해 재발 방지 대책을 수립함.</p>		

(뒷면 계속)

점검결과 지적사항	조치요망사항
<p>- 관계 관련 주의 사항</p>	<p>청사장 국명에 주의를 요망 타의 업무로 비준안지 발생, 등사역 소, 등 사용금지 등에. 과실을 감지하고 철저한 관리 사항</p>
<p style="text-align: center;">위 사실을 확인합니다.</p> <p style="text-align: right;">2018년 2월 22일</p> <p> 【확인자】 현장대리인 소속 : (주)강원비서업 성명 : 백민호 (백민호) 책임감리원 소속 : 서울주력도사하 성명 : 강상우 (인) 【점검자】 점검자 : 전문위원 성명 : 홍성진 (홍성진) </p>	

지 적 내 영

기동점검반 공사장 점검 지적사항

점 검 명		건설공사장 외부전문가 기동점검	
공 사 개 요	공 사 명		※공정율 %
	위 치		
	공 사 금 액	도금액 :	백만원(총사업비 : 백만원)
	공 사 기 간	년 월 일 ~ 년 월 일	
	시 공 자	(대 표 : , 현장대리인:)	
	감 리 자	(대 표 : , 책임감리원 :)	
지 적 내 용	점검결과 지적사항		조치요망사항
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경치교는 사고를 발견설치시 연결거리 확보필요 		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 현재상위의 연결거리 확인
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 슬래브 신축이음부 신축이음 장치 고정철근 미노출 		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 고정철근 시공 여부 확인 및 압드래임 작업후 시공요망
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보드부 전선박스 설치시 볼체 교양제척과 연계필요 		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보드부에 무늬 콘크리트 타설예정 이므로 콘크리트 포설박타가 될수있는 전선박스 간부위치 및 인너페이스 공간 확보필요 	

(뒷면 계속)

점검결과 지적사항	조치요망사항
<p style="text-align: center;">위 사실을 확인합니다.</p> <p style="text-align: right;">2018 년 월 일</p> <p> 【확 인 자】 현장대리인 소속 : (주) 동양건설산업 성명 : 백승민 (인) 책임감리원 소속 : 서울주택도시공사 성명 : 장성욱 (인) 【점 검 자】 점 검 자 : 전문위원 성명 : 김태훈 (인) </p>	

지 적 내 용