





□ 풍수해 1차 점검 주요지적내용 및 조치결과



공사장명	주요지적 내용	조치결과	비고
항동2단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하작업장 우수 유입 방지턱 설치</li> <li>- 안전통로 종점부 사면 천막 보호 및 주변 지반 정리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유입방지 모래마대 비치</li> <li>- 천막 보호 조치 및 주변 지반 정리 완료</li> </ul>	
항동4단지 항동도시형1,2단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장 내 가배수로 재정비</li> <li>- 흙막이 배면 배수로 및 측구 재정비</li> <li>- 구조물 주변 집수정 설치</li> <li>- 되메우기 미작업 구간 법면 사면관리 미흡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 잡석 치환 및 성토 정비</li> <li>- 천막 보양 후 외부방향 배수로 설치</li> <li>- 집수정 설치 및 펌프설치 배수</li> <li>- 법면 보수 후 천막설치 유실방지</li> </ul>	
항동8단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 단지 도로변 산마루 측구 단부 처리 미흡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산마루 측구 배수로 보양 완료</li> </ul>	
위례13단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 측면 가배수로 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시공 완료</li> </ul>	
장지동길 신설 도로개설	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장 진출입로 사면 정비 후 천막 보양</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조치 완료</li> </ul>	
마곡 3-1공구	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장내 배수관리 철저</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장내 배수처리 및 잡석치환</li> </ul>	



□ 사진대지

<p style="text-align: center;">지적사항1</p>  <p>■ 향동2단지 - 지하작업장 우수 유입 방지턱 설치</p>	<p style="text-align: center;">조치결과1</p>  <p>■ 향동2단지 - 유입방지 모래마대 비치</p>
<p style="text-align: center;">지적사항2</p>  <p>■ 향동2단지 - 안전통로 종점부 사면 천막 보호 및 주변 지반 정리</p>	<p style="text-align: center;">조치결과2</p>  <p>■ 향동2단지 - 천막 보호 조치 및 주변 지반 정리 완료</p>
<p style="text-align: center;">지적사항3</p>  <p>■ 향동4단지 및 향동도시형1,2단지 - 현장 내 가배수로 재정비</p>	<p style="text-align: center;">조치결과3</p>  <p>■ 향동4단지 및 향동도시형1,2단지 - 잡석 치환 및 성토 정비</p>

지적사항4	조치결과4
	
<p>■ 항동4단지 및 항동도시형1,2단지 - 흠막이 배면 배수로 및 측구 재정비</p>	<p>■ 항동4단지 및 항동도시형1,2단지 - 천막 보양 후 외부방향 배수로 설치</p>

지적사항5	조치결과5
	
<p>■ 항동4단지 및 항동도시형1,2단지 - 구조물 주변 집수정 설치</p>	<p>■ 항동4단지 및 항동도시형1,2단지 - 집수정 설치 및 펌프설치 배수</p>

지적사항6	조치결과6
	
<p>■ 항동4단지 및 항동도시형1,2단지 - 되메우기 미작업 구간 법면 사면관리 미흡</p>	<p>■ 항동4단지 및 항동도시형1,2단지 - 법면 보수 후 천막설치 유실방지</p>

<p>지적사항7</p>	<p>조치결과7</p>
	
<p>■ 향동8단지 - 단지 도로변 산마루 측구 단부 처리 미흡</p>	<p>■ 향동8단지 - 산마루 측구 배수로 보양 완료</p>
<p>지적사항8</p>	<p>조치결과8</p>
	
<p>■ 위례13단지 - 측면 가배수로 설치</p>	<p>■ 위례13단지 - 시공완료</p>
<p>지적사항9</p>	<p>조치결과9</p>
	
<p>■ 장지동길 신설 도로개설 - 진출입로 사면 정비 후 천막 등으로 보호조치</p>	<p>■ 장지동길 신설 도로개설 - 사면 정비 후 천막설치 완료</p>

지적사항10	조치결과10
	
<p>■ 마곡3-2공구 - 현장내 배수관리 철저</p>	<p>■ 마곡3-2공구 - 현장내 배수처리 및 잡석치환</p>