


진출입로 안내판 개선방안

□ 출입로 안내판 개선(안)

- 개선대상 : 38개소(진출입 경사로, 계단제외)
- 노후 및 현황과 맞지 않는 진출입로 안내판을 안내문구 및 디자인 개선, 진출입로 번호표지를 이해하기 쉽게 개선

설치현황	개선(안)	비고
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>좌-1 홍계천좌 - 1 EXIT</p> </div> <p>홍남교 방면 ← → 홍연교 방면</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>주변지도(하천 전구간) (현위치, 음수대, 화장실, 주요건물 등 표시)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>안전치수과(330-1743) (구마크)서대문구청</p> </div>	<p>홍지문부터 출입구 번호 1번 시작 진출입 경사로에만 설치 금연,금주 문구 삭제 응급구조 삭제 지도를 최대한 크게</p>