



# 05월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과








(방재시설부)









□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 12개	45	16	16
1	'18.05.09	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	'18.05.10	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	'18.05.21	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사 신월	4	2	2
4	'18.05.16	빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	2	2
5	'18.05.18	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사	3	2	2
6	'18.05.14	남산예장자락 재생사업	7	3	3
7	'18.05.18	서초~방배로간 도로개설공사	4	2	2
8	'18.05.16	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화	4	-	-
9	'18.05.16	서남물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	-	-
10	'18.05.16	중랑물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	-	-
11	'18.05.16	탄천물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	-	-
12	'18.05.21	경춘선 폐선부지 공원조성공사	3	-	-

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		설명 : 센서박스 뒤 철망 방호 미흡	설명: 철망방호조치	
				
		설명: 차량이동 알림판 설치 필요	설명: 차량이동 알림판 설치	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		설명: 투광등 전등 일부 고장	설명: 고장투광등 교체	
			주변정리 완료	
		설명: 목재 절단 후 정리 미흡	설명: 주변정리 완료	
			오일통 이동조치	
		설명: 오일 통 컨테이너 내 방치	설명: 오일 통 이동조치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사		폐기처분	
		설명: 슬링벨트 노후	설명: 파손 슬링벨트 폐기	
				
설명: 계측기 보호시설 미비	설명: 계측기 보호시설 설치			
4	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사			
		설명: 난간대 규격 미달	설명: 난간대 보강 완료	
				
설명: 콘크리트투입구 덮개 미설치	설명: 투입구 덮개 설치 완료			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	디지철3단지~두산길간 지하차도 건설공사			
		<p>설명: 철거구간 가림막설치 훼손</p>	<p>설명: 철거구간 가림막 정비</p>	
				
		<p>설명: 가림막후네스 부착물 불량</p>	<p>설명: 가림막웁스 정비</p>	
6	남산예장자락 재생사업			
		<p>설명: 발끝막이판 파손</p>	<p>설명: 발끝막이판 보수</p>	
				
		<p>설명: 현장 내 산소통 방치</p>	<p>설명: 위험물보관소에 보관</p>	
				
<p>설명: 자재 관리소홀</p>	<p>설명: 자재 주변 울타리 설치</p>			



연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	서초~방배로간 도로개설공사			
		<p>설명: 밧과매트 인양용 로프 파손</p>	<p>설명: 와이어로프 교체</p>	
				
		<p>설명: 브레싱 단면 손상</p>	<p>설명: 브레싱 단편 보수 실시</p>	