

# 노인보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	성북구청	관할경찰서	성북														
시설명	정릉1동 커뮤니티센터		소재지	성북구 정릉로 38가길 6															
노인보호구역 지정 대상구간 (청색+적색)																			
현장사진	정문(공사중)	노인보호구역 시점부(동측)		확대보호구역 (서측)															
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 정릉로38가길                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주거지역에 위치한 동→서방향 일방통행 운영중인 1차로 이면도로 .</li> <li>· 도로양측면 주차금지구역 지정 및 거주자우선주차 시행중</li> </ul> </li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>도로폭</td> <td>차로수</td> <td colspan="2">노인보호구역요청 구간(거리)</td> <td>도로기능</td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>1</td> <td>요청구간</td> <td>50m</td> <td rowspan="2">국지도로</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>추가검토구간</td> <td>50m</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보·차도 구분이 없고, 도로변 불법주차차량이 많아 보행환경이 열악함.</li> <li>■ 통과교통량이 적은 생활권역의 국지적 형태의 교통상황을 보임.</li> </ul>					도로폭	차로수	노인보호구역요청 구간(거리)		도로기능	5m	1	요청구간	50m	국지도로			추가검토구간	50m
도로폭	차로수	노인보호구역요청 구간(거리)		도로기능															
5m	1	요청구간	50m	국지도로															
		추가검토구간	50m																
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보행환경이 열악한 도로환경을 고려, 커뮤니티센터를 이용하는 교통약자의 보행안전을 위해 주변 접근로를 노인보호구역으로 지정하는것이 필요한 것으로 사료됨.</li> <li>■ 노인보호구역 제한속도 : 30km 운영</li> <li>※ 개선안도 관련 의견                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차량은 동측 한 방향에서만 진입하지만 커뮤니티센터를 이용하는 주민들은 동 - 서측 2방향에서 진입 하는 것을 고려하여 동측 접근로 50m 외에 서측 접근로 50m도 추가하여 상기블럭 100m전체를 노인보호구역으로 지정하는 것이 합리적인 것으로 판단되며, 교통약자(노인, 어린이)보행안전을 위해 상지구간의 노상주차장 폐쇄 검토가 필요한 것으로 사료됨.</li> </ul> </li> </ul>																		

# 노인보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	정릉1동 커뮤니티센터					
위 치	성북구 정릉로 38가길 6					
2016년 교통사고 발생현황 (노인보호구역 요청구간 ) ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (건)	1 (건)	0 (건)	1 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	1 (건)	0 (건)		1(건)

