

지 적 내 역

대상명 : 중앙건물주협의회

소방시설		지 적 내 역	보완대책	관련법규
소 화 설 비	스프링클러 설 비	◆ 성능시험배관 유량계 측정범위 불량 - 옥탑층 기계실 스프링클러 주펌프	정비요함	NFSC 103 제 5 조
		◆ 배터리 예비전원 노후로 단자 부식 - 옥탑층 기계실 스프링클러 주펌프		
		◆ 표지 미부착 - 옥탑층 기계실 스프링클러 주펌프		
		◆ 습식유수검지장치 싸이렌 회로 및 기구 정비 요함 - 2층	정비요함	NFSC 103 제 9 조
		◆ 습식유수검지장치 압력스위치 선로 단선 - 1층 2번, 3번, 4번, 5번		
		◆ 연결송수구 송수압력표지 미부착 - 1층 수도직물부 계단 출입구 옆	정비요함	NFSC 103 제 11 조
경 보 설 비	자동화재 탐지설비	◆ 응답선로 단선 - 3층 1번 소화전	정비요함	NFSC 203 제 9 조
피 난 설 비	유도등	◆ 피난구유도등 점등 불량 - 2층 620호 앞 - 1층 중상200호	정비요함	NFSC 303 제 9 조
		◆ 피난구유도등 예비전원 불량 - 1층 중상96호 앞		

대상명 : 동신빌딩

소방시설		지 적 내 역	보완대책	관련법규
소 화 설 비	옥내소화전 설 비	◆ 소방호스 고착 - 1층 소화전	정비요함	NFSC 102 제 7 조
		◆ 사용요령표지 미부착 - 옥탑층 소화전 - 2층 소화전	정비요함	NFSC 102 제 7 조
경 보 설 비	자동화재 탐지설비	◆ 주경종 불량 - 옥탑층 수신기	정비요함	NFSC 203 제 5 조