

생생 환경순찰 적출사항 조치결과

[강서도로사업소]

- 위 치 : 여의도 대교상가 건너편
- 적출사항 : 도로침하 및 동공
- 조치내용 : 빗물받이 배수불량(연결관 파손 추정)
- 관련사진

빗물받이 막힘



빗물받이 연결관 매설구간 침하 발생

