

정기(기동점검) 점검 결과보고


[세종대로 일대 역사문화특화공간 조성 기계설비공사]

- 점검일시 : 2018.08.08 (수)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 한종수, 박상종

○ 감전재해 예방(설비부)

- 작업장에 설치되어 있는 조명등 플러그는 접지극 상태가 불량한 콘센트에 꽂혀 있으니 근로자 감전 재해예방을 위하여 접지극이 양호한 콘센트로 교체하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제302조(전기 기계기구의 접지)
 ※ 건설안전 기본지침(개정판) 공통-018(기계기구접지)



○ 감전재해 예방(설비부)

- 작업장에 설치되어 있는 선풍기 플러그는 미접지 된 콘센트에 꽂아 사용되고 있으니 근로자 감전 재해예방을 위하여 콘센트는 접지가 되도록 필요한 조치를 하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제302조(전기 기계기구의 접지)
 ※ 건설안전 기본지침(개정판) 공통-018(기계기구접지)

