







정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서부간선지하도로 민간투자사업건설공사(2공구)]

□ 점검일시 : 2018.08.21 (화)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 윤원섭

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 현장에서 사용중인 슬링벨트는 손상이 진행중으로 양중시 파단 위험이 있으니 교체하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-031(벨트슬링)</p>		2018.08.22	
		- 손상된 슬링벨트 즉시 폐기조치 완료	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 현장에서 사용중인 굴삭기는 혹해지 장치를 설치하여 안전성 확보 요망.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-032(굴삭기)</p>		2018.08.22	
		- 현장에서 사용중인 굴삭기 혹해지 장치 설치 완료	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 터널 굴착 일부 구간에 수발공을 설치하여 배수를 유도함으로 터널 천단부, 측벽부 잔류수압이 없도록 처리 요망.</p>		2018.08.24	
		- 터널 일부 구간 천단부, 측벽구에 잔류수압이 없도록 수발공을 설치하여 배수 유도 완료	