

어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	강남구청	관할경찰서	서울수서경찰서
시설명	구립한울어린이집		소재지	강남구 삼성로51길 25	
어린이보호구역 지정 신청 구간(적색)					
현장사진	한울어린이집①		시점구간②		시점구간③
	<p>현황 및 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 구립한울어린이집 주변은 아파트가 밀집된 주거지역으로 '삼성로51길'을 통하여 유치원으로 진출입을 할 수 있는 장소임 ■ '삼성로51길'은 동서간 도로로서 양측에 보도가 설치되어 있으며, 도로 중앙에 중앙선이 설치된 구간이 있으며, 미설치된 구간이 있음 ■ '도곡로78길'은 남북간 도로로서 양측에 보도가 설치되어 있으며, 도로 중앙에 중앙선이 설치되어 있음 ■ '도곡로78길'은 아파트 진출입구 부분에 보도를 연결하는 횡단보도가 미설치됨 ■ '도곡로78길'은 묘곡유치원 어린이보호구역이 기 지정 운영되고 있는 구간이 있음 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ■ '삼성로51길' 및 '도곡로78길'의 구간에 구립한울어린이집 어린이들의 안전한 통행을 위하여 어린이보호구역으로 지정하는 것은 적절한 것으로 판단됨 ■ '도곡로78길'은 묘곡유치원 어린이보호구역이 기 지정 운영되고 있는 구간이 있으므로 기존 보호구역과 연계하여 보호구역을 지정하는 것이 타당하며, '삼성로51길'은 서측 시종점 지점에 어린이보호구역 시점표지 및 해제표지가 미설치 되어 보강이 요구됨 ■ 특히, 어린이들의 '안전한 이동' 측면에서 <u>아파트 진출입구에 보도를 연결하는 횡단보도를 설치하여 단절된 보행동선을 연결하여 주는 것이 보행 교통사고 예방을 위하여 타당하다고 판단됨</u> ■ 구립한울어린이집 앞 횡단보도 주변은 교통사고 예방을 위하여 차량 감속을 유도하는 '<u>지그재그선</u>' 설치를 권장함 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	구립한울어린이집					
위 치	서울시 강남구 삼성로51길 25					
2017년 연간 교통사고 발생현황 (반경100m범위내)	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	1 (건)	0 (건)	0 (건)	1 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		1 (건)	0 (건)	0 (건)		1 (건)

TAAS 교통사고분석시스템
Traffic Accident Analysis System

서울특별시 강남구 삼성로51길 25

지역별 검색: 2017년, 서울지방경찰청, 서울수서

조건설정: DB분류, 대상사고, 사고내용, 사고유형, 법규위반, 행정단위, 할별, 요일별, 시간대별, 노면상태, 기상상태, 도로형태

검색결과: 총 1,119건

상해정도 기호: 사망사고 (검정), 중상사고 (파랑), 경상사고 (노랑), 부상신고사고 (초록)

사고유형 기호: 차대사람 (빨간), 차대차 (파랑), 차량단독 (노랑), 건널목 (초록)

※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)