

9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(건 축 부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 19개	68	51	51
1	'18.09.03	홍릉 바이오 의료 R&D앵커조성공 사(2단계)	2	3	3
2	'18.09.03	마곡산업단지 공공지원센터 건립공사	2	2	2
3	'18.09.03	북부장애인복지관 증축공사	2	3	3
4	'18.09.05	노들섬 특화공간 조성공사	2	6	6
5	'18.09.05	G밸리 근로자문화 복지센터 건립공사	2	3	3
6	'18.09.07	남부도로사업소 신축공사	2	2	2
7	'18.09.11	구 북부법조단지 환경개선공사	5	3	3
8	'18.09.04	서울기록원 건립공사	15	3	3
9	'18.09.04	서울 소방행정타운	6	2	2


10	'18.09.19	스페이스 살림 조성공사	6	3	3
11	'18.09.19	시립노원청소년직 업체험센터 신축공사	4	4	4
12	'18.09.11	시민생활사 박물관 리모델링(증축) 공사	6	3	3
13	'18.09.07	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사	2	-	-
14	'18.09.07	돈화문 민요박물관	2	-	-
15	'18.09.07	서울공예박물관 조성공사	2	3	3
16	'18.09.07	시립중랑노인전문 요양원 증축공사	2	3	3
17	'18.09.07	동북권 세대융합형 복합센터 건립공사	2	3	3
18	'18.09.07	전대일 노동복합시설 리모델링 공사	2	2	2
19	'18.09.07	한양도성 인왕구간 성벽 보수공사	2	3	3







□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	홍릉 바이오 의료 R&D앵커조성공 사(2단계)			
		4층(후면) 낙하물 방지망 미흡	4층(후면) 정리정돈.낙하물방지망.안전난간대.안전표지 설치	
				
2층(좌측) 낙하물 방지망 훼손	2층(좌측) 낙하물방지망.안전표지 설치			
				
지하 2층(바닥) 개구부 덮개 미흡	지하 2층(바닥) 정리정돈.개구부 덮개 고정 설치 및 표지 부착			
2	마곡산업단지 공공지원센터 건립공사			
		가설울타리 설치전	가설울타리 설치후	
3	북부장애인복지 관 증축공사			
		작업자 안전교육 실시여부	T.B.M 실시로 각 공종별 안전교육 진행	











				
		<p>절단기 사용 안전수칙 철저히</p>	<p>불티방지, 소화기비치 사진</p>	
		<p>작업구간과 복지관 이용객 동선구분</p>	<p>1층 램프 방호대사진</p>	
<p>4</p>	<p>노들섬 특화공간 조성공사</p>			
		<p>경사면 토사유실 방지조치 미흡</p>	<p>경사면 토공 정리 후 보양막 설치</p>	
				
		<p>경사면 토사유실 방지 시설 보수요망</p>	<p>토공 되메우기 후 무막이 다이크형성 완료</p>	
				
		<p>건축물 주변 배수로 조성 미흡</p>	<p>건축물 주변 배수로 확보완료</p>	
				
		<p>가설 팬스 태풍시 전도 재해 발생</p>	<p>전도방지용버팀재 정비 및 안</p>	

		우려	전로프 주변기초시설물에 설치완료
			
		가설 팬스 태풍시 전도 재해 발생 우려	전도방지용버팀재 정비 및 안전로프 주변기초시설물에 설치완료
5	G밸리 근로자문화 복지센터 전립공사		
		장마대비 배수로 미비	장마대비 배수로 정비
			
		분전반 시건장치 미설치	분전반 시건장치 설치
			
		페인트통 방치	페인트통 저장소로 옮김
6	남부도로사업소 신축공사		
		임시 출입문 외부인 출입통제	시건장치 설치로 외부인 출입통제 조치

7	구 북부 법조단지 환경개선공사			
		급경사면으로 보양 및 관리	천막보양으로 붕괴방지	
				
		레이커, 띠장 틈새 보강	강재로 틈새보강	
8	서울기록원 건립공사			
		안전난간대 임의해체	안전난간대 재설치	
				
		낙하물 방지망 훼손	낙하물 방지망 재설치	
				
		사면 보호덮개 훼손	사면 보호덮개 재설치	

9	서울소방행정타운		
		원형흡관 평지에 적치시 구름방지 조치 미 실시	원형흡관에 구름방지조치 실시
10	스페이스살림 조성공사		
		중량물 인양용 슬링벨트 일부 훼손	훼손된 슬링벨트는 폐기하고 규격에 맞는 제품으로사용
11	시립노원 청소년직업센터 신축공사		
		분전반 누전차단기 불량(50A)	누전차단기 교체(20A)
			
		변압기 충전부 노출	절연조치 완료
11	시립노원 청소년직업센터 신축공사		
		그라인더 덮개 미설치	그라인더 덮개 설치
11	시립노원 청소년직업센터 신축공사		
		거푸집해체 자재 낙하 위험 방치	위험 자재 제거 조치 완료

				
		E.V 내부 쓰레기 방치	E.V 내부 청소 완료	
				
		바닥 슬리브 방치	합판 덮개 설치 완료	
				
		거푸집해체 자재 낙하 위험 방치	위험 자재 제거 조치 완료	
12	시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사			
		본관A동 안전발판 및 난간대 미설치	본관A동 안전발판 및 난간대 설치	
				
		본관B동 복측 형틀 자재 위치 조정	본관B동 복측 형틀 자재 반출	

				
		<p>위험물 저장소 L.P.G 용기,산소용기 분리 보관 조치</p>	<p>분리보관 및 L.P.G용기 반출</p>	
13	서울공예박물관 조성공사			
		<p>비계전도 가능</p>	<p>해당공사 후 먼지막 제거</p>	
				
		<p>비산폐기물 방치</p>	<p>비산방지막 시공</p>	
				
		<p>자재정리 안됨</p>	<p>자재결속끈 고정</p>	
14	시립중랑노인전문요양원 증축공사			
		<p>이동식 작업발판의 하부고정 2단 설치 금지</p>	<p>이동식 작업발판의 하부고정 1단 사용</p>	

				
		<p>거푸집 자재가 널려있어 통행에 지장을 초래하니 자재를 정리하여 통로를 확보</p>	<p>자재정리 후 통로 확보</p>	
				
		<p>철근의 시멘트 페이스트 제거</p>	<p>철근의 시멘트 페이스트 제거 실시</p>	
<p>15</p>	<p>동북권 세대융합형 복합센터 건설공사</p>			
		<p>6m 가설 울타리 취약</p>	<p>6m 가설 울타리 보강</p>	
				
		<p>범면 천막 취약</p>	<p>범면 천막 보강</p>	
		<p>비산 자재 정리미비</p>	<p>비산 자재 정리</p>	

16	전태일 노동복합시설 리모델링 공사			
		낙하, 비레 재해예방	비계 고정 조치	
				
		보 철거 관련 보강	강관동바리 추가(2개 ->4개)	
17	한양도성 인왕구간 성벽 보수공사			
		폐기물 보양덮개 미설치	폐기물 보양덮개 설치	
				
		해체구간 보양덮개 불량	해체구간 보양덮개(불량) 교체	
				
		가설울타리 보강	가설울타리 보강 조치	