







10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도토목부)









안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 9개	43	13	13
1	'18.10.23	918공구	4	1	1
2	'18.10.16	919공구	5	2	2
3	'18.10.22	920공구	4	2	2
4	'18.10.19	921공구	4	1	1
5	'18.10.19	922공구	4	1	1
6	'18.10.19	923공구	8	1	1
7	'18.10.18	하남1-1공구	5	3	3
8	'18.10.18	하남1-2공구	5	1	1
9	'18.10.17	하남케도1공구	4	1	1

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울지하철 918공구	 <p>설명: 핸드 그라인더 덮개 미 설치 상태로 사용하여 파손 등으로 인한 사고 위험</p>	 <p>설명: 덮개 설치 및 절단날(4인치)은 규격에 적합하도록 사용 하겠으며 해당업체 관계자 교육 실시 완료</p>	
2	서울지하철 919공구	 <p>설명: 933정거장 사다리 상태 물량</p>	 <p>설명: 절단 폐기 조치</p>	
3	서울지하철 919공구	 <p>설명: 933정거장 E/V 작업자 보안경 미작용</p>	 <p>설명: 작업자 보안경 착용 조치 완료</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
4	서울지하철 920공구	 <p data-bbox="576 645 940 678">설명: 현장점검 사진</p>	 <p data-bbox="971 645 1335 678">설명: 현장점검 사진</p>	
5	서울지하철 920공구	 <p data-bbox="576 1021 940 1055">설명: 장비주변 라바콘 미설치</p>	 <p data-bbox="971 1021 1335 1055">설명: 장비주변 라바콘 설치</p>	
6	서울지하철 921공구	 <p data-bbox="576 1344 940 1400">설명: 935정거장 안내사인 주변 보도블럭 마감 정비 철거</p>	 <p data-bbox="971 1344 1335 1400">설명: 보도블럭 마감 정비 완료</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사	 설명: 보도복구 임시휀스 관리 철저	 설명: 임시휀스구간 정비완료	
8	서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사	 설명: 현장 내 인화성물질 방치	 설명: 인화성물질 반출조치 완료	
9	하남선1-1공구	 철근 절단 용 고속절단기 주변 소화설비 미비치	 철근 절단 시 소화기 및 불티비산 방지커버 비치 후 작업	
10	하남선1-1공구	 중앙파일 해체구간 개구부 덮개 설치 미흡	 개구부 덮개 설치 및 접근금지 주의표지 부착	
11	하남선1-1공구	 본선1구간 복공판 파손으로 차량 전도위험	 복공판 교체	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
12	하남선1-2공구			
		버팀보 머리 보호 조치 미흡	버팀보 머리 보호 조치 완료	
13	하남선(5호선 연장)케도공사 (1공구)			
		설명: 소화기 점검표 누락	설명: 소화기 점검표 부착	