

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	화이어캠 ※ 모델명 : DrivePro Body 10 ※ S/N : C57194 0843 2015	관리부서	현장대응단 구조대
고장일시	2018. 12. 13.(목)	장소	현장대응단 구조대
조치사항	장비업체(트랜센드) 및 본부 현장대응단 화이어캠 담당자에게 문의한바 보증기간2년이 초과하여 수리불가. 본부 담당자로 하여금 1월초 새제품으로 교체시켜줄 예정 .		
원인 및 상태	전원이 꺼지지 않는 증상		
운용자 의견	전원이 꺼지지 않아 배터리소모량이 많음.		
그 밖의 사항	새제품으로 교체 전까지 지휘팀 화이어캠 여분으로 구조대 현장운용에 적용함.		
동일 부분 고장발생 명세			
보고일	고장 내용	장비운용자	비고
2018. 12.13.(목)	전원이 꺼지지 않는 증상	구조대원	
	- 이하빈칸 -		
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. <div style="text-align: right;"> 2018년 12월 13일 장비운용자 계급 지방소방교 성명 이용주 </div>			

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	화이어캠 ※ 모델명 : DrivePro Body 10 ※ S/N : C57194 0843 2015	관리부서	현장대응단 현장지휘팀
고장일시	2019. 3. 20.(수)	장소	현장대응단
조치사항	장비업체(트랜센드) 및 본부 현장대응단 화이어캠 담당자에게 문의한 바 보증기간 2년이 초과하여 수리 불가		
원인 및 상태	전원이 꺼지지 않는 증상		
운용자 의견	전원이 꺼지지 않아 배터리 소모량이 많고, 계속 촬영이 되는 관계로 지난 촬영분이 자동 삭제됨		
그 밖의 사항			
동일 부분 고장발생 명세			
보고일	고장 내용	장비운용자	비고
2019.3.20.(수)	전원이 꺼지지 않는 증상	화재조사	
	- 이하빈칸 -		
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. <div style="text-align: right;"> 2019년 3월 20일 장비운용자 계급 지방소방위 성명 김경호 </div>			