

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)]

- 점검일시 : 2020.03.09 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 한종수

<p>○ 가설통로 안전(토목부)</p> <p>- 입구에 설치된 분전반은 자재등으로 통행에 지장을 초래하니 분전반으로 통하는 통로를 확보하기 바라며, 시건장치가 미체결되지 않도록 교육하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-16(분전반)</p>	
<p>○ 전도재해 예방(토목부)</p> <p>- 구름이 발생할 수 있는 자재는 구름멈춤 설비(기동설치 등)를 하거나 쇠기등을 사용하여 전도에 의한 사고를 방지하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제386조(경사면에서의 중량물 취급)</p>	
<p>○ 기타 안전관리(토목부)</p> <p>- 구로방향 맨암거 부설 중으로 일부 구간 도수로 설치가 미흡하니 도수로를 정비하거나 맨암거 설치를 조속히 마무리하기 바람.</p>	

○ 지적사항없음(토목부)

- 일지에 점검 사진 및 조치 결과 등을 확인할 수 있도록 등록하고 있으며, 코로나 대응(체온체크 등)계획을 시행하고 있음.

