

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [동부간선도로확장(3공구) 전기공사]

- 점검일시 : 2020.06.03 (수)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 최영준

### ○ 전도재해 예방(설비부)

- 소화기 표시등 설치작업자가 방음벽 기초상부 위에서 불안정한 상태로 작업을 실시하고 있고, 작업자 2인 중 1인은 보고없이 작업위치를 이탈하는 상황이 발생하였으니 재발되지 않도록 조치하여 관리하기 바람.  
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



### ○ 기타 안전관리(설비부)

- 소화기 표시등 작업구간 작업차량이 주행도로를 일부분 넘어 정차되어 있어 주행차량과 충돌 등의 우려가 있고, 작업자가 인접하여 작업을 실시하고 있어 2차 안전사고가 발생할 우려가 있으니 재발되지 않도록 조치하고 전 근로자를 대상으로 교통 관련 안전교육을 실시하기 바람.  
 - 또한, 렌탈 사용 작업구간에서 신호수 1인이 교통을 통제, 신호작업을 실시하고 있으나 효과가 미비하여 교통안전사고 우려가 매우 높으니 작업구간을 중심으로 교통처리 계획 및 관련 시설물 설치 등 이행여부를 재확인하여 관리하기 바람.



