

영천동 삼호아파트 암반사면 붕괴현장 조치 보고

2015. 6. 18 발생한 영천동 5-631 암반사면 붕괴 현장 긴급 정비결과 및 향후 계획에 대한 보고임(2015. 6. 18자 구청장님 긴급 보고)

□ 암반사면 붕괴개요

- 위 치 : 영천동 5-631 독립문삼호아파트 옆
- 발생일시 : 2015. 6. 18 새벽(신고일시 2015. 6. 18 07:30경)
- 낙석규모 : 4×2.5×1.5m(15m³), 약34ton
- 긴급조치내용 : 2015. 6. 18 사고 접수 후 연접 보행 통로 진입 통제

□ 현장 정비사항

- 2015. 6. 18 : 시공사 및 낙석방지책 전문업체 현장조사 및 작업준비 지시
- 2015. 6. 22 : 발생 낙석 제거 완료
- 2015. 6. 26 : 낙석방지책 보수 및 보행통로 개방
 - 정비개요
 - 발생 낙석 제거 및 붕괴 면 정리
 - 표준부 3개소, 능형망, 와이어 및 와이어 클립 등 보수



□ 향후 조치계획

- 「영천동 5-631 위험절개지 정밀안전진단 및 실시설계용역」 완수 (7.26 예정) 결과에 따라 8월 중 서울시에 예산 요청 후 긴급정비를 실시하고자 함. 끝.