문서번호	교통지도과-26076	
결재일자	2014.11.5.	
공개여부	대시민공개	
방침번호		



전농천(용답)복개주차장 정밀안전진단용역 완료 보고



성 동 구

사 전 검토사항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부				
사 업 구 분	신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □				
소 통 분 야 고 려 사 항	● 구 민: 유□() 무☑ ● 전 문 가: 유□() 무☑ ● 이해당사자: 유□() 무☑				
기 타 고 려 사 항	일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □ 성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □				
타자원 활용	• 중앙부처: 유□() 무☑ • 서울시: 유□() 무☑ • 기업: 유□() 무☑ • 민간단체: 유□() 무☑				
언 론 홍 보 계 획	기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □ 기고 문 □ 전자행정서비스 □ SNS□ 기타(리플릿 등) □ 없음 ☑				
● 홍 보 제 목 :					
● 중점 홍보사 - -	हो ।				

전농천(용답)복개주차장 정밀안전진단용역 완료 보고

민자유치 주차장으로 건설·운영 중 우리 구에 반환된 전농천(용답)복개주차 장에 대하여 사용권자[삼성물산(주)]의 정밀안전진단 용역보고서 제출이 있어 용역결과에 대하여 건설기술자문위원회 심의(자문)를 실시하고 그 결과에 따라 시설물 보수·보강 등을 시행코자 함.

Ⅰ 용역개요

- 용 역 명: 전농천(용답)복개주차장 정밀안전진단용역
- 용역기간: 2014. 7. 17. ~ 2014. 10. 29.
- 용역대상
 - 위 치: 성동구 용답동 182번지 일대
 - 규 모: 폭 161m, 연장 38~42m
 - 준공년도: 1994년
- 용역목적
 - 대상 시설물의 물리적·기능적 상태의 파악
 - 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 조사·측정·평가
 - 시설물의 기능유지에 필요한 보수 및 보강대책, 유지관리방안의 제시
 - 향후 시설물의 효율적인 유지관리를 위한 자료 작성
- 용역수행자: 대신이엔지(주)
- 위치도 및 현황사진





Ⅱ 추진현황

- ② 2014. 3. 26.: 전농천 복개주차장 반환합의서 체결 계획 수립
- 2014. 4. 3.: 전농천 복개주차장 반환합의서 체결
- 2014. 7. 17.: 용역착수
- ② 2014. 10. 28.: 용역보고서 제출 및 기술심의 요청(삼성물산 → 우리구)

정밀안전진단용역 결과

외관조사 결과

Ш

- 포장부: 신축이음 미설치에 따른 포장균열, 신출이음장치 후타재 파손
- 슬래브: 단면파손, 누수 및 백태, 철근노출, 박락
- 거 더: 균열, 철근노출
- 기 등: 코핑 단부파손, 기초 양호
- 교 대: 누수 및 백태
- 내구성조사 및 시험 결과
 - 전체적으로 시험 기준 만족하여 양호한 상태임
- 재하시험
 - 최대처짐 -1.393mm, 횡방향 대칭에 따른 하중분배 적절
- 안전성평가 및 내하력평가
 - 안전성평가: A등급, 내하력평가: DB-18 이상
- 종합평가
 - 상태평가: C등급, 안전성평가: A등급 → 시설물의 안전등급: C등급 (보수·보강 적용 대상)
- 종합결론
 - 구조적으로 문제점이 없는 상태이며 표면적인 손상에 대한 보수방안을 적용 후 시행한다면 안전등급은 상향될 것으로 판단됨.

보수방안

7 E	결함(손상)내용	보수·보강방법	보수물량	비고
교면포장	토공 접속부 균열	신축이음장치 교체	136m	
신축이음장치	누수, 후타재파손	신축이음장치 교체	129m	
배수시설	도수로파손및공동	내부 몰탈채움	92.0m ³	
		도수로 설치	2.0m ³	
	U형 축구 파손	U형 축구 재설치	100m	
거더	등간격 균열	구체강화	1114.5m ²	
	<u> </u>	T=3cm(방청+단면보수)	22,0m ²	
	박락	단면보수	1.0m ²	
바닥판하면	철근노 <mark>출</mark> ,단면파손	T=10cm(방청+단면보수)	4.6m ²	
	철근노출	T=3cm(방청+단면보수)	8.0m ²	
	누수,백태	구체강화	7.0m ²	
	박락	단면보수	1,0m²	
기둥	코핑 단부 파손	단면복구(철근방청)	2,0m ³	
교대	균열(0.3mm)	주입보수(습식)	2,5m	
	첱근노 <mark>출</mark>	T=3cm(방청+단면보수)	2,6m ²	
	박락	단면보수	1.0m ²	
	누수,백태	구체강화	767,5m ²	
부대공		공간비계	5,481m ²	

● 주요 손상부위 사진현황



N 검토내용

● 민자유지 주차장의 사용권자[삼성물산(주)]로부터 정밀안전진단 용역보고서 제출 및 기술심의 요청이 있어 우리 구 건설기술자문위원회에 심의(자문) 실시하여 정밀안전진단용역 수행 및 보수·보강 방안, 물량 등의 적정성을 검토하여 그 결과에 따라 시설물 보수·보강

∨ 향후계획

- 우리 구 건설기술자문위원회 심의(자문) 실시토록 안전치수과에 요청코자 함.
- 붙임 1. 전농천 복개주차장 반환합의서 체결 계획 1부.
 - 2. 정밀안전진단 용역보고서 제출 및 기술심의 요청 공문 1부.
 - 3. 전농천복개주차장 정밀안전진단용역 결과보고서 1부. 끝.