

연 번	21	점검지점	서울 금천구 시흥대로 304 화성공업사 앞 교차로				
사고일	2018.11.11.		피해내용	증상	-	경상 (부상)	33
공 단 개 선 안		개선내역 및 미개선 사유			점 검 결 과 (평가)		

1)교차로내 다기능 단속카메라설치 2)본선 전면식미끄럼방지 포장 설치 3)최고속도제한표지 및 노면표시 추가설치 4)교차로 신호운영주기 및 현시개선 5)주도로 신호등 전방이설		1)교차로 신호운영주기 및 현시개선 [미개선 사유] ○ 서울시청에서는 대형교통사고의 경우, 경미한 사고에 대해서는 관련 예산의 집행에 어려움이 있음			개선완료 <input type="checkbox"/> 일부개선 <input checked="" type="checkbox"/> 공사 중 <input type="checkbox"/> 미개선 <input type="checkbox"/> 기타(개선불필요) <input type="checkbox"/>		
--	--	--	--	--	--	--	--

**현장점검 사진**



(개 선 전 )



(개 선 후 )

점검일자	2019.05.13.	점검자	국무조정실, 금천경찰서, 도로교통공단
------	-------------	-----	----------------------

**기타사항**

- 신호현시만 일부 개선되었으며, 시설개선은 미개선
- 교차로내 다기능 단속카메라는 해당경찰서에서 요청하였으나, 경찰청에서 예산 등의 사유로 미설치되었음(국무조정실 설치 권고)