

대림 토목SQ진단팀 제17 - 335호

2017. 10. 24.

수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장

참 조 : 방재시설부장

제 목 : 보강토옹벽 안전점검 지적사항 정비요청 회신
[서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업]

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공문 “설비부-17585호(17.10.17)” 관련입니다.

3. 상기 호와 관련하여, 첨부와 같이 하자보수 요청건에 대해 답변 드리며,
하자보수 완료 후 결과 통보 예정임을 알려 드립니다.

첨 부 : 1. 조치계획 1부. 끝.

서울시 종로구 종로1길 36

대림산업주식회사

대표이사



문 의 : 대림산업(주) 토목SQ진단팀 최영신 과장 ☎02-2011-8606 e-mail: sini0000@hanmail.net

조치계획

○ 서남물재생센터 내 분뇨처리장(강서구 마곡동 223-36, '17. 8. 18점검)

	지적사항 및 조치사항	현장사진
지	<ul style="list-style-type: none"> • ① 박스구조물과 보강토옹벽 접합부위 틈새 벌어짐 → 박스구조물과 옹벽 접합부위 틈새 마감부위 보강 요함 	
적	<ul style="list-style-type: none"> • ② 보강토옹벽 우각부 끝단 전도 발생 → 상단부에서 하단부로 갈수록 변형이 있으므로 옹벽의 수직도 체크 후 변형원인 점검 및 대책마련 요함 	
내	<ul style="list-style-type: none"> • ③ 보강토옹벽 하단부 수직균열 발생 → 전면블록의 균열 발생부위 육안 점검 또는 균열게이지를 이용하여 균열 확대여부 점검 요함 	
용	<ul style="list-style-type: none"> • ④ 일부 보강토옹벽 하부 잡목으로 인해 육안점검 불가능 → 잡목으로 인해 육안점검이 불가능하므로 잡목 제거 요함 	

○ 하자보수 일정

2017.11.01. : 현장 조사 (보강토옹벽 시공업체 태인개발)

2017.11.15. : 하자보수 조치계획서 제출

2017.11.20. : 하자보수 작업 투입

○ 보강토옹벽 담당자 : 태인개발(주) 이주호 전무(017-328-6163)