



83 화장실 ~ 용암천 약수터간 보행환경 개선사업

2009. 05.

서울특별시 남산공원관리사업소

과업의 개요

- 과업의 목적

남산공원내 83화장실 ~용암천 약수터간 보행안전을 개선하여 공원이용 시민고객에게 이용편의 및 보행 안전을 제공하고자 함


- 공사개요

위치 : 용산구 후암동 산1-1



사업규모 : 산책로 정비 L=450m, B=2~4m

- 현황분석

불필요한 인공구조물로 보행환경 경관성 침해
우천이나 등산객으로 인한 일부 보행로 침식
수로 및 석축으로 형성된 벽면의 노출
일부구간의 하부식생환경의 불량으로 원지반 노출



구간별 조성계획 (83화장실~수복천 구간)



- 산책로 주변 석축 벽면 녹화
- 수로 경계 처리
- 웬스 로프 교체 및 재정비




- 83화장실~수복천 산책로 구간 수로 주변부 정리
- 외곽 웬스 로프교체, 중앙 웬스 정비
- 참싸리파종 등으로 하부식생 보완



- 기존 콘크리트 계단의 일부를 철거, 식재 가능한 토심 확보
- 줄사철 및 담쟁이덩굴 등의 덩굴식물을 식재, 노출된 콘크리트 피복

구간별 조성계획 (수복천~전망데크 구간)



- 노출된 원지반 재정비
- 산책로 주변 보완 식재
- 교목 하부 보완 식재





- 목교하부 녹지대, 진달래 군식
- 등산로 주변으로 자산홍 등 철쭉류 군식



- 전망데크~목교구간 빗물로 침식된 곳 황토포장으로 재정비
- 등산로 주변으로 자산홍 등 철쭉류 군식

구간별 조성계획 (전망데크 구간)



- 데크주변 보완식재
- 포장재 갱신
- 산책로 주변 보완식재





- 데크하부 노출된 부분을 줄사철, 박태기 등으로 보완 식재
- 야외식물원측 진입로 포함한 황토포장 계획



- 수종갱신구간의 원주목 계단 철거 후 황토포장 재정비
- 산책로 주변 조팝나무, 황매화 군식

구간별 조성계획 (전망데크~철평석 포장 구간)



- 교목하부 보완식재
- 노출된 원지반 재정비
- 산책로 주변 보완 식재





- 산책로 주변으로 복자기나무 열식
- 녹지 훼손방지를 위한 자산홍 군식



- 맥문동, 관중, 비비추 등으로 수목 하부식생보완
- 침식된 포장면 황토포장으로 재정비

구간별 조성계획 (용암천 약수터 입구 구간)



- 인공구조물 완화 및 차폐
- 덩굴식물을 이용한 벽면녹화
- 입구 웬스 교체



- 우수관거 및 원지반 노출 부분 상부에 생육토심 확보하여 지피 초화원 조성
- 도로변 스텐레스 웬스 철거 후 목재 웬스 설치



- 계단측벽 및 석축 벽면 등 인조구조물 노출부분에 벽면녹화
- 폐약수터 구간 콘크리트 철거 후 개나리 등으로 식생보완

Master Plan

