

書面質問書

○河泰鍾 議員

(보도자료)

1. 홍제천을 자연생태공원으로 조성 현황

□ 현 황

- 홍제천 : 연장 12.3km, 폭 30~50m, 면적 39.76km²
 ※ 우리 구 6.12km 통과, 구 중심부를 남북으로 관통
- 물이 상류는 조금씩 흐르나 하류는 땅속으로 스며들어 건천화
- 하류부는 공간정비 완료 - 자전거도로 3.1km, 산책로 1.4km
 체육시설 21개

□ 사업개요

- 위 치 : 옥천2교~홍은교~유진상가~사천교 (L=5.3km)
- 사업기간 : 2002. 4 ~ 2004. 12
- 소요예산 : 180억(시비)
- 공사내역 : 용수 확보(한강물 활용), 폭포조성, 자전거도로와 산책로 조성, 하천공원·자연 생태공원 조성

성북천, 정릉천을 자연형 하천으로

[대상구간]

- 성북천 : 한성대입구~성북경찰서간 복개구간(B=16m, L=574m)
- 정릉천 : 정릉3동 정릉시장 복개구간(B=8.9m, L=160m)

[소요예산] - 500여 억원

2. 내부순환로 건설

□ 현 황

- 내부순환로 개통('99. 2. 1)
 - 경유지 : 성산대교 북단 '사천교~북악터널~마장동~용비교(총연장 40.1km)
 ※ 서대문구 경유 : 사천교~홍지문터널 5.53km(9개동 통과)
 특히 구를 남북으로 가로지르는 홍제천을 따라 건설되어 하천기능 상실 및 주변 주거환경 훼손 심각

내부순환로 주변 소음진동 측정결과(2002.10.18)

- 홍은동 두산아파트 72db(A) - 기준 초과
 ※ 도로교통 소음한도치(소음진동규제법) - 63db(A)

□ 문제점

- 일반지역 1.5m, 아파트지역 2.5m 높이의 투명방음벽이 설치되어 있으나 효과 미흡
 - 소음으로 인한 청각장애, 분진 및 매연 등으로 주민들이 많은 고통을 받고 있음.
- 지역주민들이 방음벽 높이조정, 방음터널 설치 등을 수차례 건의
 (2001. 9 ~ 2002.10월)