


소방자동차 사고발생 보고서

사고연번	20190826-00064 삼성화재	소 속	강북소방서 현장대응단	
대 상 자	성 명	신재화		
	생년월일	1990.02.05.		
	임용구분	소방		
	임 용 일	2016.04.01.		
	현 보직일	2016.04.01.		
차량번호	78버8094	차 종	현대그랜드스타렉스(구급차)	
발생일시	2019. 08. 26. 05시 15분경	발생장소	강북구 도봉로 406 (우이교 사거리)	
사고내용	운행구분	구급출동(저혈당 쇼크 환자)		
	사고원인	구급차는 구급환자(저혈당 쇼크) 한일병원 이송중, 우이교 사거리에서 6-2호(번동→한일병원)와 1톤 포터(창동→수유역)이 충돌한 사고임.		
	과실여부	구급 출동 중 발생한 사고		
	사고내용 및 조치사항	구급 환자 이송(2019.8.26. 04:53분 도봉구 우이천로 4가길 15 저혈당 환자)중 강북구 도봉로 406 우이교 사거리에서 경광 등 및 사이렌을 키고 지나 진입중, 6-2호(번동→한일병원)와 1톤 포터(창동→수유역)이 충돌한 사고임. 사고 직후 현장사진 촬영 및 안전 확보를 위해 가변으로 차량 이동조치. 각 보험회사 연락 및 2차사고 방지위한 상황종료시까지 경광등으로 안전유도		
상대방 차량	차량번호	87로 0411	운전자	전한구(남.51세)
피해내용	인명피해	확인중		
	재산피해	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 구급차 : 조수석 휨다 및 문짝 파손 등 ▶ 상대차 : 전명 본넷, 범퍼 및 전면유리 파손 등 		
현장조치 내용	구급운전(사. 신재화), 선탐구급반장(교. 백도연), 구급대원(사. 박세호)이 현장에서 두차량 파손상태 확인 및 안전지대 유도함. 2차 사고 방지위해 경광봉으로 유도 및 보험회사 접수함.			
기타 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사고조치 완료후 6-1 사고구급대원 (교.백도연 등 3명) 한일병원 이송 ▶ 창동 6 상대차 운전자(전한구) 현대병원 이송 			

차량 파손

○ 현장사진



□ 사고관련 사진

사고 장소 (서울특별시 강북구 도봉로 406 강북구 우이교 앞)

