
문서번호 : KP-19K0517-01

발 신 처 : (주)쿠앤크스

수 신 처 : 마포소방서 현장대응단

참 조 : 장비 담당자

제 목 : Patient Monitor Spo2 관련 part 교체 건

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 현재 구급차에서 사용중인 Patient Monitor(Model: MP5) 사용 중 Spo2 의 수치가
확인되지 않아 방문 점검 요청하여, 점검한 결과 Spo2 sensor cable 의 노후로 인하여
작동되지 않음을 확인하였습니다.

이에 Spo2 sensor cable 의 교체를 권고 드립니다.

-----아 래-----

1. 부품 견적서 첨부

(주)쿠앤크스 대표이사 정구왕

