

|      |              |
|------|--------------|
| 문서번호 | 교량안전과-6002   |
| 결재일자 | 2015. 12. 1. |
| 공개여부 | 대시민공개        |
| 방침번호 |              |

시 민

|      |              |
|------|--------------|
| ★주무관 | 교량기획팀장       |
| 박소미  | 12/01<br>하현석 |

**2015년 하반기  
서강대교 집중점검 결과보고**

| 추진근거 | 대내(외) 협력 현황 |      |      | 사 업 비 |
|------|-------------|------|------|-------|
|      | 부서(단체)명     | 협의내용 | 협의결과 |       |
|      |             |      |      |       |
|      |             |      |      |       |

2015. 11

**안 전 총 괄 본 부**  
(교량안전과)



# 2015년 하반기 서강대교 집중점검 결과보고

## ( 교 량 기 획 팀 )

- 점검구간 : 본교 상부 (A5~A2), 아치 보강형 거더 내부
- 점검일시 : 2015. 11. 30.(월) 14:30 ~ 16:30
- 점 검 자 : 전봉재, 이노진, 박소미
- 지적사항

| 위 치               | 점 검 결 과       | 사진번호 |
|-------------------|---------------|------|
| 아치 보강형 거더 내부 ABu5 | 케이블 정착부 누유 발생 | 1    |
| 하행 P7 부근          | 교면포장 소성변형 발생  | 2    |

점검사진

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| <p>사진1    케이블 정착부 누유 발생<br/>(아치 보강형 거더 내부 ABu5)</p>                                 | <p>사진2    교면포장 소성변형 발생<br/>(하행 P7부근)</p>   |

끝.