

소방활동 자료조사서

1. 일반현황

대상명	주한쿠웨이트 대사관	위 치	서울특별시 용산구 장문로 34-0 세명빌딩	전 화	
관계인			소 방 관리자		
상 주 인 원	0		수 용 인 원	0	
주용도	복합건축물	취 약 장 소	0		
건 물 구 조	양식(옥)식 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지붕		5/2(지상/지하) 층	1 동	건축면적 227 m ² 연면적 1658 m ²
특 이 사 항	소방시설 완공검사 증명 교부에 따른 소방활동자료조사 (소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등, 피난기구, 연결송수관 설비)				

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	연결송수관설비	-건물 후면에 송수구 설치됨 -특이사항 없음
연소확대요인	연소우려 사항	방화구획 됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	연소우려 사항	-특이사항 없음
화기취급상황	취급장소 종류 등	업무시설로 화기취급장소 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진입 여건	소방차량 진입 및 특수차량 진입여부	-펌프차량 전,후면 진입 부 서가능 -특수차 후면 부서 가능함
긴급 통행	일반도로의 비상용 도로 유무	해당없음
피난명령 및 인명구조여건	피난설비 및 피난명령, 인명구조여건	-3,4,5층 완강기 설치됨 -지하층은 건축물 구조상 건물후면 지상으로 연결되 어 인명구조여건 양호
비상용승강기 및 피난계획	설치 위치 및 사용가능 여부	해당없음
소화용수시설	위치 종류 사용여부 등	소화전 2258호, 2539, 2506호 적정관리됨
기타 조치사항	관계자 교육 등	관계자 화재예방 철저토록 지도

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년03월22일

조사자 : 정동숙
오재호