

노인보호구역 지정검토 의견

연번	4	관할구청	중구	관할경찰서	중부경찰서
시설명	신당5경로당			소재지	중구 다산로 42길 53(신당동 132-10)
노인보호구역 지정 신청 구간					
현장사진	#1 (북서지점)	#2 (교차부)	#3 (남측지점)		
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ■ 요청지점은 중구 다산로42길, 다산로42다길을 대상으로 하고 있으며, 토지이용상 공원 및 상가밀집지역으로 차량 및 보행교통량이 많은 지정임. ■ 도로의 차로구성은 중앙선이 없는 1차로로 구성된 도로이며, 평지부로 형성되어 있음. ■ 보호구역 신규지정 구간은 현재 불법주정차량이 적지 않게 발생하는 것으로 조사되었음. 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노인시설물(경로당)은 고령보행자들의 보행수요가 많은 구간이므로, 이에 시설물 전방에 과속방지턱 설치(이설)가 바람직할 것으로 보여지며, ■ 또한 중간부 삼거리 교차로에 남 → 서 진행방향 좌회전이 불가능하여, 이에 노면표시와 더불어 교통안전표지 신설이 필요할 것으로 보여짐. ■ 현장조사 시 표지판의 방향이 적절하지 못한 표지가 있었으며, 차량진행방향으로 개보수가 이뤄질 것으로 판단됨. 				



개선방안

구분	구분	내역	수량
교통 표지판	4 2A	노인보호구역 지정표지	-
		노인보호구역 지정표지(노인보호구역)	201
		노인보호구역 지정표지(노인보호구역)	-
교통 표지판	5 2A	노인보호구역 지정표지(노인보호구역)	64
		노인보호구역 지정표지(노인보호구역)	-
교통 표지판	2 2B	노인보호구역 지정표지(노인보호구역)	-
		노인보호구역 지정표지(노인보호구역)	-
노인보호구역의 신규 지정	노인보호구역의 신규 지정	노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-

노인보호구역의 통합표지

도로 단면 (단위:m)

주요사업내용

구분	구분	내역	수량
노인보호구역	노인보호구역	노인보호구역	201
		노인보호구역	-
노인보호구역의 신규 지정	노인보호구역의 신규 지정	노인보호구역의 신규 지정	64
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
		노인보호구역의 신규 지정	-
노인보호구역의 통합표지	노인보호구역의 통합표지	노인보호구역의 통합표지	-
		노인보호구역의 통합표지	-

범례


구분	구분	내용
표지	노인보호구역	노인보호구역
	노인보호구역의 신규 지정	노인보호구역의 신규 지정
표지	노인보호구역	노인보호구역
	노인보호구역의 신규 지정	노인보호구역의 신규 지정
표지	노인보호구역	노인보호구역
	노인보호구역의 신규 지정	노인보호구역의 신규 지정

SCALE 1/500 0 10 30 50M

<노인보호구역 신규지정 관련 권장안>

노인보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	신당5동경로당					
위 치	중구 다산로 42길 53(신당동 132-10)					
2016~2018년 교통사고 발생현황 (반경300m범위내)	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		2 (건)	62 (건)	70 (건)	11 (건)	145 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		64 (건)	79 (건)	2 (건)		145 (건)



■ 노인보호구역 신규지정 구간 상의 과거 3년간 교통사고 발생은 없는 것으로 나타났으며, 신규지정 동측 끝 교차로부 지점에 다소 있는 것으로 보여짐.

※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)