

어린이보호구역 신규지정 검토의견

연번	1	관할구청	광진구청	관할경찰서	광진경찰서
시 설 명		자양도담어린이집		소재지	광진구 아차산로44가길 5
어린이보호구역 신규지정 신청구간 (적색)					
현장사진	자양도담어린이집정문		시 • 종점부		
			㉠	㉡	㉢
현황 및 문제점	<p>■ 광진구 아차산로현황</p> <p>㉠은 신규요청구간으로써 아차산로의 일부구간이며 6차선 왕복간선도로로 차량의 이동성이 중요시 되는 도로임.</p> <p>㉡은 기존구간에 연장요청구간으로 보.차혼용 6M 이면도로로서 불법주차가 많음.</p> <p>㉢도 연장요청구간으로 4M 이면도로로 쌍방통행이 불가한 도로 구조로서 약간 서측으로 굽어진 도로 선형을 가지고 있음.</p>				
검토결과	<p>■ ㉡과 ㉢구간은 왕복교행하기에는 폭이 좁은 이면도로로 통학안전권과 기존어린이보호구역과의 통일성과 연계성을 위해서 어린이보호구역지정이 필요함. 다만 ㉡,㉢구간의 잦은 불법 주차에 대한 단속이 지속적으로 필요하며, 요청구간 사이에 이미지험프(과속 방지턱) 추가 설치를 권장함.</p> <p>■ ㉠구간은 주 간선도로와 연결된 왕복6차선 간선도로로서 이동성이 중요시 되는 도로이며 차량통행량 또한 많아 속도하향시 지.정체가 예상되므로 현속도(60km/h) 보다 10km하향된 속도(50km/h)로 단계적으로 낮추어 추후 도로 교통상황을 지켜보는 것이 바람직할 것으로 사료됨.</p>				

