

# 어린이보호구역 신규지정 검토의견

연번	2	관할구청	강서구청	관할경찰서	강서									
시설명	우현유치원		소재지	강서구 강서로 348										
어린이보호구역 신규지정 신청구간 (적색)														
현장사진	우현유치원정문	보호구역시점부		보호구역종점부										
	<p>■ 강서구 공항대로42길현황</p> <p>우현유치원이 위치해 있는 공항대로42길은 북쪽 무신호사지교차로에서 남쪽 신호기운영사지교차로까지 총 140m구간이고 보차분리보호시설이 설치되어 있음. 또한 주차금지지역으로 30km/h속도제한으로 과속방지턱이 3군데 되어 있음.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>도로폭</th> <th>차로수</th> <th>신규지정요청구간(거리)</th> <th>제한속도</th> <th>도로기능</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12m</td> <td>편도1차로</td> <td>140m</td> <td>30</td> <td>국지도로</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ 신규지정신청구간과 연계된 발산어린이집 앞 우장산로는 편도1차로로 우장산을 끼고 돌아 내려오는 내리막길로 현재 어린이 보호구역임.</p> <p>우현유치원 앞 4지교차로는 아파트,빌라등 주거지역으로 이동인구가 많고 무신호사지교차로로 무단횡단등 사고 위험성이 내재되어 있음.</p>					도로폭	차로수	신규지정요청구간(거리)	제한속도	도로기능	12m	편도1차로	140m	30
도로폭	차로수	신규지정요청구간(거리)	제한속도	도로기능										
12m	편도1차로	140m	30	국지도로										
검토결과	<p>■ 발산어린이집 어린이보호구역과 연계하고, 통학로의 보행자 안전을 위해 어린이보호구역 지정 검토가 필요한 것으로 사료됨.</p> <p>※ 교통계획서 검토 의견</p> <p>북측시점부에도 운전자가 보호구역을 인지할수 있도록 어린이보호구역 시점표지(해제포함) 추가설치 검토.</p>													

# 어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	우현유치원					
위 치	강서구 우장산로 45					
2016년 교통사고 발생현황 ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	1 (건)	2 (건)	0 (건)	3(건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		3 (건)	0 (건)	0 (건)		3(건)



