

어린이보호구역 확대지정 검토의견

연번	4	관할구청	서초구청	관할경찰서	방배경찰서											
시설명	방현초등학교		소재지	서초구 효령로 58												
어린이보호구역 확대지정 신청구간 (적색)	<p>- 기지정구간 : 청색 - 확대지정구간 : 적색</p>															
현장사진	효령로2길 서측 시점부		확대요청 시점부(서측)		확대요청 보호구역 (동측)											
	<p>■ 효령로2길 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> · 보차도구분이 없는 1차로 동→서 일방통행로 · 남부순환로 와 효령로에 접해있어 통행량이 많은 이면도로 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">도로폭</th> <th rowspan="2">차로수</th> <th colspan="2">어린이보호구역 확대요청 구간</th> <th rowspan="2">도로기능</th> </tr> <tr> <th>구간(거리)</th> <th>제한속도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-8m</td> <td>1</td> <td>방배동483-4~593-94</td> <td>435m</td> <td>집산도로</td> </tr> </tbody> </table> <p>■ 보차도 구분이 없어 등하교시 어린이 교통안전사고위험이 높은 방현초교 통학로 구간으로, 보행자 교통안전을 위해 어린이보호구역 추가 확대요청한 구간이나 현재 확대보호요청 일부구간 어린이보호구역 노면표시 및 안전표지판 설치되어 있음.</p>					도로폭	차로수	어린이보호구역 확대요청 구간		도로기능	구간(거리)	제한속도	5-8m	1	방배동483-4~593-94	435m
도로폭	차로수	어린이보호구역 확대요청 구간		도로기능												
		구간(거리)	제한속도													
5-8m	1	방배동483-4~593-94	435m	집산도로												
현황 및 문제점	<p>■ 통학로의 어린이보호구역 연속성을 유지하고 , 등·하교 시간대 보행자의 안전을 위해 어린이보호구역 확대지정 검토가 필요한 것으로 사료됨.</p> <p>※ 개선안도 관련 의견</p> <p>■ 설계도면에 효령로 서측 진입부 양방통행구간 기존 어린이보호구역을 해제하는 것으로 되어있으며, 기존 보호구역 시점부에 누락된 어린이보호구역시점부 안내표지를 효령로2길 서측 차량진입 시점부에 설치하여 현행보호구역을 유지하면서 추가로 확대하는 것이 합리적인 것으로 사료됨.</p>															
검토결과	<p>■ 통학로의 어린이보호구역 연속성을 유지하고 , 등·하교 시간대 보행자의 안전을 위해 어린이보호구역 확대지정 검토가 필요한 것으로 사료됨.</p> <p>※ 개선안도 관련 의견</p> <p>■ 설계도면에 효령로 서측 진입부 양방통행구간 기존 어린이보호구역을 해제하는 것으로 되어있으며, 기존 보호구역 시점부에 누락된 어린이보호구역시점부 안내표지를 효령로2길 서측 차량진입 시점부에 설치하여 현행보호구역을 유지하면서 추가로 확대하는 것이 합리적인 것으로 사료됨.</p>															

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	방현초등학교					
위 치	서초구 효령로 58					
2017년 교통사고 발생현황 어린이보호구역 확대구간 주변 ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (건)	1 (건)	0 (건)	1 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	1 (건)	0 (건)		1(건)

