





예비준공검사조서

2024년 7월 15일 준공예정

의정부지 유적정비(역사유적광장 조성)공사 예비준공검사의 명을 받아 2024년 7월 4일 검사한 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 예비준공검사결과

2024년 7월 4일

검사자 : 박 용 도 
검사자 : 손 우 진 
검사자 : 이 승 준 
검사자 : 이 민 호 

도시기반시설본부장 귀 하

예비준공검사결과

○ 공사개요

- 공 사 명 : 의정부지 유적정비(역사유적광장 조성) 공사
- 시설개요 : 의정부 건물지 재현, 수목식재 및 산책로 조성, 화장실 등

지적내용	시정해야 할 사항	비 고
동측 내행랑쪽 토사유출지 보완필요	동측 내행랑쪽 토사유출지 보완필요	토목
잔디예초 필요	잔디예초 필요	조경

※ 지적내용 : 문제(결함) 내용을 간단히 기재

※ 시정해야할 사항 : 문제(결함) 내용을 제거하기 위하여 필요한 조치내용을 기재

예비준공검사결과

○ 공사개요

- 공 사 명 : 의정부지 유적정비(역사유적광장 조성) 공사
- 시설개요 : 의정부 건물지 재현, 수목식재 및 산책로 조성, 화장실 등

지적내용	시정해야 할 사항	비 고
<p>① 샤워실 밖 공간에 공기 순환으로, 강제 환기장치 필요</p> <p>② 냉난방기 벽부형 컨트롤러에 조작실 표시(구분) 필요</p>	<p>① 샤워실 밖 공간에 공기 순환으로, 강제 환기장치 필요</p> <p>② 냉난방기 벽부형 컨트롤러에 조작실 표시(구분) 필요</p>	기계
<p>1. 분전반 내 조명기구 타이머 교체</p> <p>2. 보안등</p>	<p>1. 타이머에서 자동점멸기로 변경 (㈜포스텍 제품)</p> <p>2-1. 보안등 표찰 부착위치 손이 닿지 않는 위치로 높일 필요 있음</p> <p>2-2. 화장실 앞 보안등 흔들림 조치</p> <p>2-3. 점검구에 누전차단기 설치 필요</p> <p>2-4. 일부 점검구에 나사 망실</p>	전기

※ 지적내용 : 문제(결함) 내용을 간단히 기재

※ 시정해야할 사항 : 문제(결함) 내용을 제거하기 위하여 필요한 조치내용을 기재

예비준공검사결과

○ 공사개요

- 공 사 명 : 의정부지 유적정비(역사유적광장 조성) 공사
- 시설개요 : 의정부 건물지 재현, 수목식재 및 산책로 조성, 화장실 등

지적내용	시정해야 할 사항	비 고
1. 화장실(남) 벽타일 줄눈 크랙	1. 크랙 보수 필요	건축
2. 외부 알루미늄 루버 탈락 (화장실 후면)	2. 알루미늄 루버 보수	건축

※ 지적내용 : 문제(결함) 내용을 간단히 기재

※ 시정해야할 사항 : 문제(결함) 내용을 제거하기 위하여 필요한 조치내용을 기재