

질식재해발생 위험장소

관계자 외 출입금지

위험



지속적인
환기실시



송기마스크 등
적정보호구 착용

O₂

공기농도 등
측정



질식 위험공간

“관계자외 출입금지”

위험

출입전 산소 및 유해가스 농도 측정
작업전 · 작업중 지속적인 환기
구조작업시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용